

## Certificado de Inspección

**Equipo:** CESTA DE ELEVACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES

WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descrito anteriormente y certifica que Cumple con los requerimientos de la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

**Fecha de Inspección:** 09/01/2024

Cliente: North Winds

Lugar de Inspección: LAS HERAS, MENDOZA

Propietario: North Winds

Ubicación: Calle Palacios y Chacabuco

Marca: NORTH WINDS

Modelo: NO POSEE

Serie: 8493/23

Año: 2024

Interno: NO POSEE

Dominio: NO POSEE

OT: 33969

### Datos Técnicos

Capacidad de carga máxima (kg):	500
Cantidad máxima de ocupantes:	2
Tara (kg):	235,4

El presente certificado constituye la aceptación al momento de la inspección del equipo y no revela al solicitante de las obligaciones ligadas de su responsabilidad por la operación en condiciones seguras del equipo ni de su obligación de efectuar las reparaciones y/o rectificaciones de los defectos que puedan producirse posteriormente a la emisión de este certificado.

**Próxima Inspección (fecha recomendada): 09/01/2025**

**Responsable Técnico: Sergio Faijoo**

Este documento no puede reproducirse de manera parcial.  
Adjunto: Informe de inspección bajo el mismo N° de IZA.

Firmado en CABA

El original de este documento es en formato digital, firmado según Res N°44/15. En caso de que cuente con una copia impresa, la misma es una copia NO CONTROLADA. Escanee el Código QR para validar la veracidad del documento



Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG No 44/15.  
Certificado emitido por DIGILOGIX S.A. <http://www.digilogix.com.ar/>