



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E INCÊNDIO - NBR 12779

COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA - CNPJ: 05.369.852/0001-74

ANTONIO MARINHO ALBUQUERQUE, 515 - DIST IND VALINHOS - PASSO FUNDO/RS - Telefone: (54) 3313 1914

Data Manutenção: 10/04/2024

Data: 17/05/2024

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que elas obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a proximas inspeção/manutenção.

56418-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO - PREDIO ANTIGO - TEIXEIRA SOARES, 808 - PASSO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	HIDRANTE	MARCA DO DUTC FLEXÍVEL	MARCA DA UNIÃO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO NOMINAL (M)	TIPO	MÊS/ANO FABRICAÇÃO	PRESSÃO DE ENSAIO (Kg/f/cm2)	DATA PROXIMA INSPEÇÃO	DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO	COMPRIMENTO REAL (M)	COMP. DE LUVA DE EMPATAMENTO (mm)	CARÇAÇA TEXTIL	REVESTIMENTO	MANCHAS	DESGLIZAMENTO DE UNIÕES	ACOPLAMENTO DE UNIÕES	VEDAÇÕES E GAXETAS	NBR/EB	ENSAIO HIDROSTÁTICO	REENPATAÇÃO	COMPRIMENTO FINAL (M)	SUBSTITUIÇÃO DE UNIÕES	SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS	NOVO ENSAIO HIDROSTÁTICO	LIMPEZA	SECAGEM	RESULTADO FINAL
	01		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/13	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	02		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	08/12	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	03		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/13	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	04		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	05/12	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	05		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	06		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	05/12	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	07		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/14	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	08		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	09/12	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	09		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	10		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	10/17	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	11		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	09/17	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	12		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	09/17	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	13		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	10/17	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	14		KIDDE	CTX	40	15	1	06/06	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	15		PREDIAL	CTX	40	15	1	07/99	17	10/24	04/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	16		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	17		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	18		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	19		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	20		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	21		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	22		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E INCÊNDIO - NBR 12779

COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA - CNPJ: 05.369.852/0001-74

ANTONIO MARINHO ALBUQUERQUE, 515 - DIST IND VALINHOS - PASSO FUNDO/RS - Telefone: (54) 3313 1914

Data Manutenção: 15/05/2024

Data: 17/05/2024

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que elas obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a proximas inspeção/manutenção.

56418-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO - PREDIO ANTIGO - TEIXEIRA SOARES, 808 - PASSO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	HIDRANTE	MARCA DO DUTC FLEXÍVEL	MARCA DA UNIÃO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO NOMINAL (M)	TIPO	MÊS/ANO FABRICAÇÃO	PRESSÃO DE ENSAIO (Kg/cm2)	DATA PROXIMA INSPEÇÃO	DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO	COMPRIMENTO REAL (M)	COMP. DE LUVA DE EMPATAMENTO (mm)	CARCAÇA TEXTIL	REVESTIMENTO	MANCHAS	DESGLIZAMENTO DE UNIÕES	ACOPLAMENTO DE UNIÕES	VEDAÇÕES E GAXETAS	NBR/EB	ENSAIO HIDROSTÁTICO	REEMPATAÇÃO	COMPRIMENTO FINAL (M)	SUBSTITUIÇÃO DE UNIÕES	SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS	NOVO ENSAIO HIDROSTÁTICO	LIMPEZA	SECAGEM	RESULTADO FINAL
	23		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	24		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	25		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	26		PREDIFLEX	CTX	40	15	2	08/13	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	27		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	02/14	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	28		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	11/17	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	29		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	30		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	31		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	32		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	33		CM COUTO	CTX	40	30	2	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	34		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	35		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	36		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	37		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	38		INMASP	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	39		ARGUS	CTX	25	20	1	03/19	14	11/24	05/25	20		A	A	A	A	A	A	A	A		20	N	N	N	A	S	S	A
	40		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	41		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	42		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	43		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	44		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	45		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E INCÊNDIO - NBR 12779

COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA - CNPJ: 05.369.852/0001-74

ANTONIO MARINHO ALBUQUERQUE, 515 - DIST IND VALINHOS - PASSO FUNDO/RS - Telefone: (54) 3313 1914

Data Manutenção: 15/05/2024

Data: 17/05/2024

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que elas obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a proximas inspeção/manutenção.

56418-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO - PREDIO ANTIGO - TEIXEIRA SOARES, 808 - PASSO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	HIDRANTE	MARCA DO DUTC FLEXÍVEL	MARCA DA UNIÃO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO NOMINAL (M)	TIPO	MÊS/ANO FABRICAÇÃO	PRESSÃO DE ENSAIO (Kg/cm2)	DATA PROXIMA INSPEÇÃO	DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO	COMPRIMENTO REAL (M)	COMP. DE LUVA DE EMPATAMENTO (mm)	CARCAÇA TEXTIL	REVESTIMENTO	MANCHAS	DESGLIZAMENTO DE UNIÕES	ACOPLAMENTO DE UNIÕES	VEDAÇÕES E GAXETAS	NBR/EB	ENSAIO HIDROSTÁTICO	REEMPATAÇÃO	COMPRIMENTO FINAL (M)	SUBSTITUIÇÃO DE UNIÕES	SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS	NOVO ENSAIO HIDROSTÁTICO	LIMPEZA	SECAGEM	RESULTADO FINAL
	46		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	47		RESIL	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	48		RESIL	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	49		RESIL	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	50		RESIL	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	51		RESIL	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	52		INMASP	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	53		INMASP	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	54		INMASP	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	55		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	56		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	57		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	58		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	59		CM COUTO	CMC	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	60		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	61		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	62		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	63		RESIL	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	64		RESIL	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	65		RESIL	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	66		RESIL	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	67		RESIL	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	68		INMASP	CTX	25	30	1	03/19	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E INCÊNDIO - NBR 12779

COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA - CNPJ: 05.369.852/0001-74

ANTONIO MARINHO ALBUQUERQUE, 515 - DIST IND VALINHOS - PASSO FUNDO/RS - Telefone: (54) 3313 1914

Data Manutenção: 15/05/2024 Data: 17/05/2024

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que elas obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a proximas inspeção/manutenção.

56418-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO - PREDIO ANTIGO - TEIXEIRA SOARES, 808 - PASSO

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	HIDRANTE	MARCA DO DUTC FLEXÍVEL	MARCA DA UNIÃO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO NOMINAL (M)	TIPO	MÊS/ANO FABRICAÇÃO	PRESSÃO DE ENSAIO (Kg/cm2)	DATA PROXIMA INSPEÇÃO	DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO	COMPRIMENTO REAL (M)	COMP. DE LUYA DE EMPATAMENTO (mm)	CARCAÇA TEXTIL	REVESTIMENTO	MANCHAS	DESLIZAMENTO DE UNIÕES	ACOPAMENTO DE UNIÕES	VEDAÇÕES E GAXETAS	NR/EB	ENSAIO HIDROSTÁTICO	REEMPATAÇÃO	COMPRIMENTO FINAL (M)	SUBSTITUIÇÃO DE UNIÕES	SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS	NOVO ENSAIO HIDROSTÁTICO	LIMPEZA	SECAGEM	RESULTADO FINAL
69			SUPERFLEX	CTX	40	15	2	05/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
70			SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/13	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
71			SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/13	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
72			SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
73			SUPERFLEX	CTX	40	15	2	05/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
74			CM COUTO	CTX	25	30	1	06/13	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A

A - Aprovado | N - Não | S - Sim

A mangueira tipo 1 não é indicada para op uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento de seguro. Recomenda-se a sua substituição por no minimo mangueira tipo 2.

A união luva curta (luva de empatamento menor que 40mm) não é indicada para o uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349


Álvaro M. da Costa Junior
Engenheiro Mecânico
CREA / RS 197305

RESPONSÁVEL TÉCNICO