



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E INCÊNDIO - NBR 12779

COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA-05.369.852/0001-74

ANTONIO MARINHO ALBUQUERQUE, 515 - DIST IND VALINHOS - PASSO FUNDO/RS - Telefone: (54) 3313 1914

Data Manutenção: 23/05/2024

Data: 17/12/2024

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que elas obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a proximas inspeção/manutenção.

56459-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - PREDIO CD - TEIXEIRA SOARES, 808 - PASSO FUNDO/RS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	HIDRANTE	MARCA DO DUTC FLEXÍVEL	MARCA DA UNIÃO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO NOMINAL (M)	TIPO	MÊS/ANO FABRICAÇÃO	PRESSÃO DE ENSAIO (Kgf/cm2)	DATA PROXIMA INSPEÇÃO	DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO	COMPRIMENTO REAL (M)	COMP. DE LUVIA DE EMPATAMENTO (mm)	CARCAÇA TEXTIL	REVESTIMENTO	MANCHAS	DESLIZAMENTO DE UNIÕES	ACOPLAMENTO DE UNIÕES	VEDAÇÕES E GAXETAS	NBR/EB	ENSAIO HIDROSTÁTICO	REENPATAÇÃO	COMPRIMENTO FINAL (M)	SUBSTITUIÇÃO DE UNIÕES	SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS	NOVO ENSAIO HIDROSTÁTICO	LIMPEZA	SECAGEM	RESULTADO FINAL
	01		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	02		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	03		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	04		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	05		CM COUTO	CMC	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	06		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	07		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	08		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	09		CM COUTO	CTX	40	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	10		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	11		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	12		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	13		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	14		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	15		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	16		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	17		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	18		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	19		CM COUTO	CTX	25	30	1	03/20	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E INCÊNDIO - NBR 12779

COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA-05.369.852/0001-74

ANTONIO MARINHO ALBUQUERQUE, 515 - DIST IND VALINHOS - PASSO FUNDO/RS - Telefone: (54) 3313 1914

Data Manutenção: 23/05/2024

Data: 17/12/2024

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que elas obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a proximas inspeção/manutenção.

56459-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - PREDIO CD - TEIXEIRA SOARES, 808 - PASSO FUNDO/RS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	HIDRANTE	MARCA DO DUTC FLEXÍVEL	MARCA DA UNIÃO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO NOMINAL (M)	TIPO	MÊS/ANO FABRICAÇÃO	PRESSÃO DE ENSAIO (Kgf/cm2)	DATA PROXIMA INSPEÇÃO	DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO	COMPRIMENTO REAL (M)	COMP. DE LUVA DE EMPATAMENTO (mm)	CARCAÇA TEXTIL	REVESTIMENTO	MANCHAS	DESLIZAMENTO DE UNIÕES	ACOPAMENTO DE UNIÕES	VEDAÇÕES E GAXETAS	NBR/EB	ENSAIO HIDROSTÁTICO	REENPATAÇÃO	COMPRIMENTO FINAL (M)	SUBSTITUIÇÃO DE UNIÕES	SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS	NOVO ENSAIO HIDROSTÁTICO	LIMPEZA	SECAGEM	RESULTADO FINAL
------	---------------	----------	------------------------	----------------	---------------	-------------------------	------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------	--------------	---------	------------------------	----------------------	--------------------	--------	---------------------	-------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------	---------	-----------------

A - Aprovado | N - Não | S - Sim

A mangueira tipo 1 não é indicada para op uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento de seguro. Recomenda-se a sua substituição por no minimo mangueira tipo 2.

A união luva curta (luva de empatamento menor que 40mm) não é indicada para o uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349

Álvaro M. da Costa Junior
Engenheiro Mecânico
CREA / RS 197305

RESPONSÁVEL TÉCNICO