

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West

Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
rathausprojekt@uelzen-projekt.example

Büro Raumkante
Zeichenhof 28, 29525 Uelzen
Uelzen, 09.09.2026 | UR-21-West

Hausverwaltung, Befundaufnahme W-Saal

Sehr geehrte Damen und Herren,

Rena Mert hielt am 09.09.2026 um 07:45 Uhr den sichtbaren Zustand im Sitzungssaal fest. U-11: unregelmäßiger brauner Rand an der Decke, etwa 62 cm mal 28 cm, gemessen mit Zollstock. U-12: kleiner dunkler Rand an der Westwand, etwa 18 cm breit. Es tropfte bei der Aufnahme nicht. Die Raumtemperaturanzeige zeigte 21 Grad Celsius.

1. Anzeigen und Lage

Ein ausgeliehenes Handgerät zeigte an U-11 den Wert 78 und am unauffälligen Vergleichspunkt den Wert 32. Das Gerät war auf ‚Baustoff‘ eingestellt; eine Kalibrierung oder Materialzuordnung wurde nicht dokumentiert. Die Anzeigen werden ohne Einheit wiedergegeben. Es wurde kein Material entnommen und keine Decke geöffnet.

2. Dachzugang

Mert sah vom Dachausstieg aus Laub am nordwestlichen Ablauf. Die südöstliche Fläche wurde nicht betreten, weil ein Geländerabschnitt nach Arbeiten an der Lüftung nicht wieder eingesetzt war. Die Firma für diese Arbeiten war nach dem Hausbuch am 24.08.2026 vor Ort. Ob an der Abdichtung gearbeitet wurde, ist im Hausbuch nicht vermerkt.

Die Maße bezeichnen sichtbare Ränder, nicht die räumliche Ausdehnung feuchten Materials. Die Planmarkierung vom Vortag wurde unverändert verwendet. gez. Rena Mert. Anlagen: keine.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henrike Falk, Projektleitung

Anlagen: keine