

ABC MÜHENDİSLİK A.Ş.

MUAYENE RAPORU

RAPOR NO	14
RAPOR TARİHİ	11.09.2025
İŞ EMRİ NO	WO-700872010
MUAYENE TARİHİ	27.01.2024

1. GENEL BİLGİLER

İŞVEREN ÜNVANI Test Musteri 1757105513	İŞ EMRİ NO WO-700872010	MUAYENE TARİHİ 27.01.2024
MUAYENE SAATI 09:00:00 - 17:00:00		
MUAYENE TEKNİSYENİ Ahmet Yılmaz		

2. EKİPMAN BİLGİLERİ

EKİPMAN ADI Örnek Ekipman — Kule Vinç	EKİPMAN TÜRÜ Kule Vinç
--	---------------------------

GENEL BİLGİLER

İMALATÇI dsa	MODEL dsadad
SERİ NO sadsad	ÜRETİM TARİHİ 2025-05-05
ÇALIŞMA ORTAMI ic	AZAMI KAPASİTE (TON) 55

GÜVENLİK KONTROLLERİ

EMNİYET SWITCH UYGUN	LIMIT SWITCH UYGUN
HALAT DURUMU UYGUN	KANCA DURUMU UYGUN


TEKNİK DEĞERLER

MAKSİMUM YÜKSEKLİK (M) 55	BOM UZUNLUĞU (M) 55
KULLANIM AMACI dsa	SON BAKIM TARİHİ 2025-05-05

BAKIM / SERVİS KAYITLARI

TARİH	İŞLEM	TEKNİSYEN	NOT
33	33	33	33

FOTOĞRAFLAR

 Fotoğraflar

EK NOTLAR

dsadsa

QR Token: 4735c6ada782f3824cc66a5836d62f7d

Bu rapor ABC Mühendislik A.Ş. tarafından oluşturulmuştur.

Rapor Oluşturma Tarihi: 11.09.2025