


Bormisu

TEAM TIRAMISU · HERRENKNECHT CHALLENGE · BFH 2026


0 m
2 m
4 m
6 m
8 m
10 m
Topsoil
Rubble
Clay
Gravel
Sandstone

bohrungen.lgrb-bw.de


Baden-Württemberg
Regierungspräsidium
Freiburg


Landesamt für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau

Startseite | **Bohrpunktkarte** | Schichtdaten | Merkliste 0

Ortssuche

Filter





426

MACHINES · 84 DOCUMENTED PROJECTS · 40 COUNTRIES


🤫
Stuttgart 21

Brønnskjema

Brønn i fjell | Brønn i løsmasser | ☒ Sonderboring

LOKALISERING

Kartdatum WGS 84 — UTM Sone: — Ø-koordinat: — N-koordinat: — Kommune: Oslo — Fylke: Oslo

Gårdsnr. — Bruksnr. — Festenr. — Seksjonsnr.

Borestedets postadresse — Telefon (arbeid)

Brønneieren: Oslo Kommune — Fornavn

Etternavn — Brønneiers postadresse (fylles bare ut hvis forskjellig fra borestedets postadresse)

Brønnens bruk (se baksiden for koder): Vannforsyning — Brukskode — Energi — Brukskode — Undersøkelse / Sond

Boredato: 19/8-08

Borefirma: B. Myhre — Konsulentfirma

Konsulent (personnavn) — Stabil vannstand etter boring (målt fra overflaten)

Totalt dyp av brønn (målt fra overflaten): 61 — Dyp til fjell (målt fra overflaten): Antatt 61 m

BORELOGG

Dyp fra (m)	Dyp til (m)	Evt. vanninnslag (liter/time) > 1000	500-1000	50-500	< 50	(løsmasseprofil, skifte i slamfarge)
0	27					Grus/Stein
27	46					Morene
46	61					Leire
61						Antatt fjell ? Dom
						Rørt vatt på 35.
						1397m tot 51m

BRØNNINFO

Boring: Loddrett ☒ Skrå ☐ Horisontal ☐ — Borehull diameter: _____ mm — Hvis skråboring, angi: Avvik fra loddlinjen _____ 0°-90° — Retning inn Nord

Brønnrør/Foringsrør: Materiale: Stål ☒ Rustfritt stål ☐ Plast ☐ Annet — Diameter _____ mm — Type

Filter (bruk baksiden hvis flere filter): Plassering (målt fra overflaten) Fra _____ m til _____ m — Lysåpning _____ mm — Materiale: Stål ☐ Rustfritt stål ☐

Kapasitet målt ved avsluttet boring (før evt. sprengning / trykking) _____ liter/time — Bildsing ☐ Prøvepumping ☐ Kapasitet før sprengning / trykking målt ved Stigningstest ☐

Vannkvalitet — Antall vannprøver innsamlet — Prøve(r) sendt for analyse til (laboratorienavn)

KAPASITETSØKNING

Kapasitetsøkning utført av (firma) — ☐ Ved sprengning — Firmaadresse

Kapasitet etter sprengning/trykking: Kapasitet _____ liter/time — Målt ved Bildsing ☐ Prøvepumping ☐ Stigningstest ☐ med varighet _____ min / time / dag — Stabil va

Manøsjett plassering: Manøsjettdyp 1 dyp _____ m — Maks. trykk _____ kp/cm² — Min. trykk _____ kp/cm² — Manøsjettdyp 2 dyp _____ m — Maks. trykk _____ kp/cm² — Min. trykk _____ kp/cm²

Kommentar: Hull nr 502 — (Fortsett på baksiden)

Kopi av skjema sendes
- oppdragsgiver
- NGU - Brønndatabase, 7491 Trondheim

Dato — Ansvarlig person fra borefirma: Navn _____ Signatur _____

Rev. feb. 2004

FICHA TÉCNICA DE SONDEO

EMPRESA CONSULTORA:

PETICIONARIO: UTE

TÍTULO: Abastecimiento de agua del

Sondeo: S-1

INCLINACIÓN: 90°
FECHA INICIO: 22-08-2014
FECHA FINAL: 23-08-2014
MÁQUINA: SOCOMAFOR 35

SITUACIÓN: -SARRUECOS

COORDENADAS:
X: 416867,84
Y: 3388397,88
Z: 9,50

PROFUNDIDAD (m) | STNA. PERFORACION (Nº/D) | COLUMNA LITOLOGICA | PROF. TARTEROS (m) | ESPESOR (m) | NATURALEZA DEL TERRENO | NIVEL FREATICO (m) | RECUPERACION (%) | R.Q.D. (%) | METEORIZACION | FRACTURACION | MUESTRAS: TIPO | PROFUNDIDAD (metros) | GOLPEO | N30

TERRENO VEGETAL.
Suelo arcilloso con algo de grava.

INTERCALACIONES DE COLUVIONES Y NIVELES CEMENTADOS -
Principalmente niveles cementados, conchas cementadas con carbonato.

Caliza gris de 1,4 a 3,2 m. muy fracturada con fragmentos de 10 cm. fractura subvertical y subhorizontal. RQD 100% y recuperación 100%.

Caliza gris de 3,2 a 4,2 m., ligeramente fracturada subhorizontales. RQD 85% y recuperación 90%.

SUSTRATO ROCOSO, CALIZAS MICRÍTICAS.
Calizas y margocalizas micríticas grises con diferencias del tamaño de grano desde niveles finos a gruesos.
Grado de meteorización I-II. Presencia de laminación sub-horizontal. Presenta fracturación subvertical y subhorizontal.

Caliza gris de 4,2 a 5,2 m., ligeramente fracturada subhorizontales. RQD 90% y recuperación 95%.

Caliza gris de 5,2 a 6,2 m., muy fracturada subhorizontales. RQD 20% y recuperación 40%.

Caliza gris de 6,2 a 7,1 m., muy fracturada subhorizontales. RQD 40% y recuperación 60%.

Caliza gris de 7,1 a 8,0 m., fracturada subverticales con relleno y cementación subhorizontales. Hay mineralizaciones de calcita en las fracturas. RQD 60% y recuperación 80%.

Caliza gris de 8,0 a 9,0 m., fracturada subverticales con relleno y cementación subhorizontales. Hay mineralizaciones de calcita en las fracturas. RQD 100% y recuperación 100%.

Caliza gris de 9,0 a 10,0 m., fracturada subverticales con relleno. Hay mineralizaciones de calcita en las fracturas. Recuperación 85% y RQD de 0-0-0,5 m. 40% y de 0,5-10,0 de 100%.

Imágenes cajas de sondeo







FOTOGRAFIA DE EMPLAZAMIENTO

FOTOGRAFIAS DE LAS CAJAS PORTATESTIGO

OBSERVACIONES:

HOJA 1 DE 1

DRILL LOG

PROJECT: 전원-거제 주배관 건설공사 설계 및 감리용역 중 지반조사 / 가스공사 — HOLE No.: NBH-1 — DATE: 2012-12-16 ~ 2012-12-19 — 페이지 : 6 중 1 페이지


LOCATION: X:270,831.732 Y:171,703.963 — ELEVATION: EL(+) 5.7 M

103.4 M — DRILL METHOD: 회전수세식 — DRILLER: 정병현 — GROUND WATER: GL(-) 4.5 M

2.5 M — DRILL MACHINE: SY-300 — DIRECTOR: 김광섭 — HOLE DIA.: NX

Sample Depth	N Value	Description	Rock quality TCR (%)	RQD (%)	D	S	F	Joint aperture Spacing	CM Max	CM Min	CM Ave	NOTE
	50/10	•Buried layer Depth : 0.0 ~ 0.8 m • Sandy Gravel - F.I-Sub. ~ Very Dense - Dark gray, ~ Moist-Wet										
		•Weathered Soil Depth : 0.8 ~ 1.5 m • Silty Sand - Very Dense, Dark gray, Moist										
		•Weathered Rock Depth : 1.5 ~ 2.3 m •Crumbling silty sand by drilling - Very Dense - Light brown-Light reddish	76	5	5-3	5-2	5-3	10	1	1		
		•Soft rock Depth : 2.3 ~ 35.0 m • Granite - Light brown ~ Light gray - Moderately-Slightly Weathered - Very Soft-Strong - Highly-Slightly Fractured	97	8	5-3	5-2	5-3	16	1	1		
		2.3~4.2m : -joint set:2set(10,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -2.8~3.2m : Vertical joint	100	12	5-3	5-3	5-2	20	1	3		
		4.2~12.2m : -joint set:3set(10,50,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -4.5~4.7m,10.7~10.8m:Fracture zone -12.0~12.1m : Fracture zone	100	10	5-3	5-3	5-3	15	1	2		
		12.2~14.0m : -joint set:3set(10,70,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -13.3~14.0m : Fracture zone	97	21	5-3	5-2	5-2	26	1	3		
		14.0~18.5m : -joint set:3set(30,70,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -14.5~14.8m,16.5~16.7m:Vertical joint	100	23	4-2	4-2	5-2	30	1	5		
		18.5~21.2m : -joint set:2set(40,90°)+Random -joint roughness : Undulating/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -19.7~19.8m,20.3~21.2m:Vertical joint	100	22	4-2	4-2	5-2	20	1	6		
			100	14	4-2	4-2	5-3	15	1	6		

Demo



Reads any report

Scans, handwriting, any language. Edge cases are flagged for manual verification.

DIN 4023

borehole profiles

Any file


PDF, scan, photo, Word, Excel

One grid

every coordinate system standardised

Side by side

scan next to the data



Export


Your data in your format: PDF, JPEG or CSV.

Read twice

handwriting and low confidence

Planned line

boreholes along the route



Area scraping

Draw an area or a planned line and get an overview of many soil samples at once.

Audit trail

every correction kept

Printable

sheet, profile as image

Lab tests

SPT, RQD, UCS per layer

Groundwater

levels in every profile

EN | DE

interface

Duplicates

caught automatically

SOVEREIGNTY

Runs where your data lives.

CLOUD · TODAY

Mistral, Paris

OCR

Mistral OCR

CLASSIFY & EXTRACT

Mistral Large *(Le Chonk)* 

Best OCR and zero data retention.

ON-PREMISE

One GPU, 32 GB

OCR

PaddleOCR-VL

CLASSIFY, EXTRACT, CHAT

Qwen 3.8 27B

Never leaves the building.

SITE OFFICE

Mac mini, 32 GB

OCR

PaddleOCR-VL

CLASSIFY, EXTRACT, CHAT

Qwen 3.8 27B

Fully offline.

In a nutshell.

- Multilingual
- Sovereign stack
- Ready to use now



Questions?

Questions about Stuttgart 21 go to **Deutsche Bahn**.