


Bormisu

TEAM TIRAMISU · HERRENKNECHT CHALLENGE · BFH 2026


0 m
2 m
4 m
6 m
8 m
10 m
Topsoil
Rubble
Clay
Gravel
Sandstone

bohrungen.lgrb-bw.de


Baden-Württemberg
Regierungspräsidium
Freiburg


Landesamt für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau

Startseite | **Bohrpunktkarte** | Schichtdaten | Merkliste 0

Ortssuche

Filter





426

MACHINES · 84 DOCUMENTED PROJECTS · 40 COUNTRIES


🤫
Stuttgart 21

Brønnskjema

Brønn i fjell | Brønn i løsmasser | ☒ Sonderboring

LOKALISERING — Fylke: Oslo — Kommune: Oslo

BORELOGG

Dyp fra (m)	Dyp til (m)
0	27
27	46
46	61
61	

Ant. vannslag (liter/time): > 1000 | 500-1000 | 50-500 | < 50

Totalt dyp av brønn (målt fra overflaten): 61 m — Dyp til fjell (målt fra overflaten): Antatt 61 m

Boredato: 19/8-08

Grus/Stein
Morene
Leire
Antatt fjell ? Dyp
Rørt vatt på 35.
1397mm tvl 51m

BRØNNINFO — Boring: ☒ Skrå — Borehull diameter: ____ mm — Hvis skråboring, angi avvik fra loddlinjen: ____ 0°-90° — Retning inn Nord: ____

Brønnrør/Foringsrør — Materiale: Stål ☒ — Rustfritt stål ☐ — Plast ☐ — Annet ☐ — Diameter: ____ mm — Type: ____

Filter (bruk baksiden hvis flere filter) — Plassering (målt fra overflaten): Fra ____ m til ____ m — Lysåpning: ____ mm — Materiale: Stål ☐ — Rustfritt stål ☐

Kapasitet målt ved avsluttet boring (før evt. sprengning / trykking): ____ liter/time — Bildsing ☐ — Prøvepumping ☐ — Kapasitet før sprengning / trykking målt ved: ____ — Stigningstest ☐

Vannkvalitet — Antall vannprøver innsamlet: ____ — Prøve(r) sendt for analyse til (laboratorienavn): ____

KAPASITETSØKNING — Kapasitetsøkning utført av (firma): ____ — Ved sprengning ☐ — Firmaadresse: ____

Kapasitet etter sprengning/trykking: Kapasitet ____ liter/time — Målt ved Bildsing ☐ — Prøvepumping ☐ — Stigningstest ☐ — med varighet ____ min / time / dag — Stabil vannstand: ____

Mansjett plassering: Mansjettdyp 1: dyp ____ m — Maks. trykk ____ kp/cm² — Min. trykk ____ kp/cm² — Mansjettdyp 2: dyp ____ m — Maks. trykk ____ kp/cm² — Min. trykk ____ kp/cm²

Kommentar: Hull nr 502

(Fortsett på baksiden)

Kopi av skjema sendes
- oppdragsgiver
- NGU - Brønndatabase, 7491 Trondheim

Dato | Ansvarlig person fra borefirma: Navn ____ Signatur ____

Rev. feb. 2004

FICHA TÉCNICA DE SONDEO

EMPRESA CONSULTORA:

PETICIONARIO: UTE

TÍTULO: Abastecimiento de agua del

Sondeo: S-1

INCLINACIÓN: 90°
FECHA INICIO: 22-08-2014
FECHA FINAL: 23-08-2014
MÁQUINA: SOCOMAFOR 35

SITUACIÓN: ARELUCOS

COORDENADAS:
X: 416867,84
Y: 3388397,88
Z: 9,50

PROFUNDIDAD (m)	ESCALA	PERFORACIÓN (M/D)	COLUMNA LITOLÓGICA	PROF. INFERIOR (m)	ESPESOR (m)	NATURALEZA DEL TERRENO	NIVEL FREÁTICO (m)	R.Q.D. (%)	METEORIZACIÓN	FRACTURACIÓN	MUESTRAS TIPO	MUESTRAS PROFUNDIDAD (metros)	GOLPEO	N30
0				0,40	0,40	**TERRENO VEGETAL.** Suelo arcillosa con algo de grava.								
1				1,00	0,60	**INTERCALACIONES DE COLUVIONES Y NIVELES CEMENTADOS -** Principalmente niveles cementados, conchas cementadas con carbonato.								
2						Caliza gris de 1,4 a 3,2 m. muy fracturada con fragmentos de 10 cm. fractura subvertical y subhorizontal. RQD 100% y recuperación 100%.								
3						Caliza gris de 3,2 a 4,2 m., ligeramente fracturada subhorizontales. RQD 85% y recuperación 90%.								
4						**SUSTRATO ROCOSO, CALIZAS MICRÍTICAS.** Calizas y margocalizas micríticas grises con diferencias del tamaño de grano desde niveles finos a gruesos. Grado de meteorización I-II. Presencia de laminación sub-horizontal. Presenta fracturación subvertical y subhorizontal. Caliza gris de 4,2 a 5,2 m., ligeramente fracturada subhorizontales. RQD 90% y recuperación 95%. Discontinuidades rellenas de 5,2 a 6,2 m., resto de 5 cm. Discontinuidades de calcita. RQD 10% y recuperación 40%.								
5						Caliza gris de 6,1 a 7,1 m., ligeramente fracturada rellenas de calcita. Calizo poco alterado. RQD 90% y recuperación 85%. De 6,2 a 7,1 m. discontinuidades fracturas, poca recuperación y se pierde todo el agua de perforación.								
6						Caliza gris de 7,1 a 8,0 m., fracturas subverticales con relleno y cemento subhorizontales. Has mineralizaciones de calcita en las fracturas. RQD 60% y recuperación 80%.								
7						Caliza gris de 8,0 a 9,0 m., fracturas subverticales con relleno y cemento subhorizontales. Has mineralizaciones de calcita en las fracturas. RQD 100% y recuperación 100%.								
8						Caliza gris de 9,0 a 10,0 m., fracturas subverticales con relleno. Has mineralizaciones de calcita en las fracturas. Recuperación 85% y RQD de 9,0-9,5 m. 40% y de 9,5-10,0 de 100%								
9														

OBSERVACIONES:

HOJA 1 DE 1

Imágenes cajas de sondeo







FOTOGRAFÍA DE EMPLAZAMIENTO

FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS PORTATESTIGO


DRILL LOG

PROJECT	진현-거제 주배관 건설공사 설계 및 감리용역 중 지반조사	HOLE No.	NBH-1	DATE	2012-12-16 ~ 2012-12-19
	가스공사	LOCATION	X:270,831.732 Y:171,703.963	ELEVATION	EL(+) 5.7 M
103.4 M	DRILL METHOD: 회전수세식	DRILLER	정병현	GROUND WATER	GL(-) 4.5 M
2.5 M	DRILL MACHINE: SY-300	DIRECTOR	김광섭	HOLE DIA.	NX

페이지 : 6 중 1 페이지

Sample Depth	N Value	Description	Rock quality TCR (%)	RQD (%)	D	S	F	Joint aperture Spacing	CM Max	CM Min	CM Ave	NOTE
1	50/10	•Buried Layer Depth : 0.0 ~ 0.8 m • Sandy Gravel - 가스관, ~ Very Dense - Dark gray, ~ Moist-Wet										
2		•Weathered Soil Depth : 0.8 ~ 1.5 m • Silty Sand - Very Dense, Dark gray, Moist										
3		•Weathered Rock Depth : 1.5 ~ 2.3 m •Crumbling silty sand by drilling - Very Dense - Light brown-Light reddish										
4		•Soft rock Depth : 2.3 ~ 35.6 m • Granite - Light brown ~ Light gray - Moderately-Slightly Weathered - Very Soft-Strong - Highly-Slightly Fractured 2.3~4.2m : -joint set:2set(10,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -2.8~3.2m : Vertical joint	76	5	5-3	5-2	5-3	10	1	1		
5			97	8	5-3	5-2	5-3	16	1	1		
6			100	12	5-3	5-3	5-2	20	1	3		
7		4.2~12.2m : -joint set:3set(10,50,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -4.5~4.7m,10.7~10.8m:Fracture zone -12.0~12.1m : Fracture zone	100	10	5-3	5-3	5-3	15	1	2		
8		12.2~14.0m : -joint set:3set(10,70,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -13.3~14.0m : Fracture zone	97	21	5-3	5-2	5-2	26	1	3		
9		14.0~18.5m : -joint set:3set(30,70,90°)+Random -joint roughness : Planar/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -14.5~14.8m,16.5~16.7m:Vertical joint	100	23	4-2	4-2	5-2	30	1	5		
10		18.5~21.2m : -joint set:2set(40,90°)+Random -joint roughness : Undulating/Rough -joint aperture : 0.1~1.0mm -joint infilling : Iron oxide -19.7~19.8m,20.3~21.2m:Vertical joint	100	22	4-2	4-2	5-2	20	1	6		
			100	14	4-2	4-2	5-3	15	1	6		

Demo



Reads any report

Scans, handwriting, any language. Edge cases are flagged for manual verification.

DIN 4023

borehole profiles

Any file


PDF, scan, photo, Word, Excel

One grid

every coordinate system standardised

Side by side

scan next to the data



Export


Your data in your format: PDF, JPEG or CSV.

Read twice

handwriting and low confidence

Planned line

boreholes along the route



Area scraping

Draw an area or a planned line and get an overview of many soil samples at once.

Audit trail

every correction kept

Printable

sheet, profile as image

Lab tests

SPT, RQD, UCS per layer

Groundwater

levels in every profile

Any language

in every document

Duplicates

caught automatically

SOVEREIGNTY

Runs where your data lives.



Cloud

Zero data retention



Your server

Never leaves the building



Mac mini

Fully offline

In a nutshell.

- Multilingual
- Sovereign stack
- Ready to use now



Questions?

Questions about Stuttgart 21 go to **Deutsche Bahn**.