


Rapporti di non conformità lato Fornitore

REL_1202 del 22/05/2012

Capita che possano esserci disguidi su consegne di materiale , difformità , mancanza di componentistica, etc..

Krona Koblenz può aprire una non conformità , ossia creare un documento contenente tutta una serie di informazioni, utili alla soluzione del problema.



In Rapporti di non conformità trovo la lista delle segnalazioni emessa da KronaKoblenz verso il fornitore



Lista rapporti non conformità
BETA FENCE ITALIA

Data	Riferimento	Descrizione	Tipo	Stato
03/04/2012	BC 5287	RETE 40X100 L705XH2115 3517A54P	MATERIALE ECCEDENTE ORDINE	Aperta

[Menu principale](#)

© 2003-2012 Krona Koblenz S.p.A.
via Romero, 1 - Coriano (RN) - Italy

W3C HTML 4.0 ✓ W3C CSS ✓ BROWSER ANY ✓

Cliccando sulla riga sarà possibile aprire il documento

Gmail - Po x Zimbra: In x Nuova schedi x Gmail - Po x Krona Kob x

← → ↻ intranet.krona.it/krona/rnc-detail.php?id=4526 ☆ S 🔧



Rapporto non conformità

RETE 40X100 L705XH2115 3517A54P

Data	03/04/2012
Tipo	MATERIALE ECCEDENTE ORDINE
Descrizione	RETE 40X100 L705XH2115 3517A54P
Riferimento	BC 5287
Aperta da	STENDARDO ALESSANDRO
Chiusa il	
Dettagli	SUPERATA TOLLERANZA DEL 5% ORDINATO PZ 450 CONSEGNATO PZ 600 (+ 150 PZ)
Azione	nessuna
Verifica	
Entro il	


 [Menu principale](#)

© 2003-2012 Krona Koblenz S.p.A.
via Romero, 1 - Coriano (RN) - Italy






Anche il fornitore di servizi potrebbe lamentare problematiche di non conformità relativamente per esempio a materiale mancante , difettoso etc...




Alla voce DDT Materiale da lavorare, il fornitore può segnalare eventuali mancanze sul materiale consegnatogli, quantità , scarti etc...



Come detto cliccando sul triangolino giallo nella colonna RNC, alla riga del codice articolo cui si vuole segnalare la anomalia riscontrata, sarà possibile compilare una form riepilogativa del difetto riscontrato

Krona Koblenz - Windows Internet Explorer

http://intranet.kro... Krona Koblenz



Dettaglio DDT

N.24046 del 21/05/2012

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Q.ta res.	Lotto	RNC	A4	88x36
	RIF. FO 919 DEL 08/03/2012		0	1				
PD03500A12300	FUSTELLA INTERNA MM.323,7x158x37 N.3 FORI	PZ	3000	3000	2012-24046-BT			
PD03500A12100	SCATOLA MM.337x161,5x68,5 S0013-K6300 (3PZ)	PZ	3000	3000	2012-24046-BT	Nuova RNC		
PD03500A12200	SCATOLA MM.348x340x157 S0013-K6300 (12PZ)	PZ	660	660	2012-24046-BT			
	RIF. FO 1313 DEL 03/04/2012		0	1				
PD03500A12200	SCATOLA MM.348x340x157 S0013-K6300 (12PZ)	PZ	640	640	2012-24046-BT			

[Elenco DDT conto lavoro](#)


[Menu principale](#)

© 2003-2012 Krona Koblenz S.p.A.
via Romero 1 - Coriano (RN) - Italia

http://intranet.krona.it/krona/rnc-make.php?id=2906454
info@k-group.com

Krona Koblenz - Windows Internet Explorer

http://intranet.kro... Krona Koblenz



Rapporto non conformità

FUSTELLA INTERNA MM.323,7x158x37 N.3 FORI

Data	22/05/2012
Causa della NC	ERRORE DI PRODU.TERZISTI
Descrizione	FUSTELLA INTERNA MM.323,7x158x37 N.3 FORI
Fornitore	STILBOX
Tipo Doc.	BT
Numero Doc.	24046
Data Doc.	21/05/2012
Articolo	PD03500A12300
Quantità	3000
Dettagli	

Inserisci RNC

[Menu principale](#)


Cliccando su Causa della NC è possibile selezionare la voce relativa alla anomalia, e nel caso nessuna di esse incontri il problema rilevato, sarà possibile selezionare la voce Altro, inoltre nel campo dettagli sarà possibile indicare sinteticamente il problema .La voce Quantità permetterà di indicare il numero di pezzi coinvolti nel problema segnalato. Inserisci RNC conferma l'inserimento.


Una routine interna di Kronakoblenz acquisirà le informazioni relative per la gestione del problema segnalato.

Rapporti di non conformità lato KromaKoblenz

REL_1202 del 22/05/2012

In Arca Sistemi di qualità , Import RNC sarà possibile acquisire le segnalazioni cliccando Seleziona





Cliccando sull'OK acquisisco effettivamente dentro Arca la RNC evidenziata.

Cliccando come di consueto sulla RNC in Rapporti di non Conformità , la RNC acquisita si presenterà come al solito per la sua gestione e soluzione.

KRONA - Project Azienda 2011i

File Edit Contabilità Documenti Magazzino Distinte Produzione Qualità Servizio Help Visualizza

Ditta: KRONA
Krona Koblenz S.p.a.

Esercizio: 2011

- Anagrafiche
- Contabilità
- Documenti
- Magazzino
- Distinte
- Produzione
- Sistema Qualità
 - Strumenti di Controllo
 - Rapporto Non Conformità
 - Tipi di valutazione
 - Valutazioni fornitori
 - Stampa valutazioni fornitori
 - Cause di non conformità
 - Verifiche ispettive interne
- Stampe
- Import RNC
- Servizio
- Help
- Cruscotto direzionale

Eserc. 2012 N. Rapporto 1030 Data registrazione 08/05/2012 Descrizione **ECCENTRICO AL NASELLO VETRO, GRIGIO**

Tipo Rapporto 0002 *NON CONFORMITA' SU* Causa di non conformità 0017 *RITARDO CONSEGNA*

Articolo PD02200A002GG *ECCENTRICO AL NASELLO VETRO, GRIGIO*

Cliente/Fornitore F01021 *KRONA KOBLENZ* Vettore

Data inizio periodo 08/05/2012 Data fine periodo / / Costo trasporto 0,0000 Prezzo materiali 0,0000 Costo pratica 0,00

Doc. di prelievo

Esercizio	Tipo Doc.	Num. Doc.
2012	TL	3868

Responsabile analisi

Operatore per attività correttiva

☐ Pubblicata su WEB

Non conformità | Azioni correttive/preventive | Documenti collegati

Dettaglio

arrivato con 5 minuti di ritardo
Tirato le orecchie al corriere

Azione da intraprendere

Trova OK Annulla Help

SUPERVISOR KRONA 2011 NOV INS CAPS 10.37

Se si desidera che l'utenza Cliente/Fornitore indicato nel campo indicato nella freccia venga messo a conoscenza della RNC occorre spuntare la voce Pubblicata su WEB