

## I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO / UBICACIÓN

Horquetas - Acapulco

TÉCNICO RESPONSABLE

Carlos Serafin Chavelas Gonzalez

FECHA Y HORA

25/04/2026 02:19

TIPO DE MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

## II. PRUEBAS POR CARRIL

| Carril   | Lectura exitosa                                                    | Sistema de monitoreo                                               | Observaciones         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Carril 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | Operativo y calibrado |
| Carril 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | Operativo y calibrado |

## III. RESULTADO GENERAL

FUENTE DE ENERGÍA OPERANDO

☐ Luz eléctrica (1+1)  
☐ Paneles solares / baterías

ENLACE FUNCIONANDO

☒ Sí ☐ No

SISTEMA DE MONITOREO

☐ Sí ☐ No

RESULTADO DE LA PRUEBA

☐ Exitosa ☐ Fallida

**CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ**

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE