

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO / UBICACIÓN

KM30 - Acapulco

TÉCNICO RESPONSABLE

Carlos Serafin Chavelas Gonzalez

FECHA Y HORA

13/08/2026 21:48

TIPO DE MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

II. PRUEBAS POR CARRIL

Carril	Lectura exitosa	Sistema de monitoreo	Observaciones
Alta	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	
Baja	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	

III. RESULTADO GENERAL

FUENTE DE ENERGÍA OPERANDO

☐ Luz eléctrica (1+1)
☒ Paneles solares / baterías

ENLACE FUNCIONANDO

☒ Sí ☐ No

SISTEMA DE MONITOREO

☒ Sí ☐ No

RESULTADO DE LA PRUEBA

☒ Exitosa ☐ Fallida

ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS:

Cambio de baterías

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE