

I. DATOS DEL SERVICIO

ARCO / UBICACIÓN

Renacimiento - Acapulco

TÉCNICO RESPONSABLE

Carlos Serafin Chavelas Gonzalez

FECHA Y HORA

25/04/2026 02:57

TIPO DE MANTENIMIENTO

☐ Preventivo ☒ Correctivo

II. PRUEBAS POR CARRIL

Carril	Lectura exitosa	Sistema de monitoreo	Observaciones
Carril 1	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	Operativo y calibrado
Carril 2	☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No	Operativo y calibrado

III. RESULTADO GENERAL

FUENTE DE ENERGÍA OPERANDO

☐ Luz eléctrica (1+1)
☐ Paneles solares / baterías

ENLACE FUNCIONANDO

☒ Sí ☐ No

SISTEMA DE MONITOREO

☐ Sí ☐ No

RESULTADO DE LA PRUEBA

☐ Exitosa ☐ Fallida

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE