

I. DATOS DEL ARCO

NOMBRE DEL ARCO		UBICACIÓN
Icacos - Ecenica		Acapulco
FECHA INSTALACIÓN	LATITUD	LONGITUD
13/02/2026 15:35	16.503086	-99.505544

II. DATOS DE BAJA

FECHA DE BAJA	HORA DE BAJA	ESTADO
25/08/2026	05:03 AM	Baja
MOTIVO DE BAJA	TÉCNICO RESPONSABLE	
Daño por choque	Carlos Serafin Chavelas Gonzalez	

III. COMPONENTES REGISTRADOS

COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.	COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.
Bateria Solar	1.00 pz	Cable FotoVoltaico Positivo	4.00 m
Bateria Solar	1.00 pz	Cable FotoVoltaico Negativo	4.00 m
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Cable TNC	20.00 m
Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz	SpeedWay 4 Conectores	1.00 pz
Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz	Enlace Ubiquiti AC	1.00 pz
UTP Cat 5e Exterior	6.00 m		

IV. OBSERVACIONES

Coque de camión lo que ocasiono caída y pérdida de arco completo

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE