

COMESA S.L.

CIF: B46298030

PARQUE IND. SAGUNTO AVDA PUERTO N°11

46520 PUERTO SAGUNTO (VALENCIA)

Telf. 962.664.661 Fax 962.651.477



Serie Factura TALLER

Factura Número 2024.2707T

Fecha Factura 22/11/2024

Matrícula : 7136HDT

Bastidor : TYBFE74SB4DV05287

Km : 181650

43000483

SUMINISTROS ENERGETICOS LEVANTE, S.A. - SEL

POL. IND. SEPES - C/ GALILEO GALILEI, 43

46520 PUERTO DE SAGUNTO

(VALENCIA)

A96064928

650456668 962.650.400

Descripción	Precio	Cantidad	Descuento	Importe
Contrato 2024.2985				
Orden de Reparación 2024 - 5866+ (31/10/2024)				
Revisar fallos de ITV , pone que no va la luz de freno pero no van tampoco las de posición traseras. Comprobar bombillas, fusibles.				
Revisar si llega corriente a los pilotos traseros. Empezar a desmontar toda la instalación trasera , había cortacorrientes y cables mal empalmados. Sanear toda la instalación, ponerle corrugado nuevo y encintar. Amarrarlo todo bien. La luz de freno seguía sin funcionar, desconectar el sensor de pedal de freno , ponerle un puente y ya funcionaba. Desmontar el sensor , limpiarlo bien , comprobar que fuera pisandolo si que funciona, montarlo al sitio , montar conector.				
Se funde fusibles de alimentación por contacto, sustituirlos.				
Revisar todas las luces del vehículo que funcionen bien .				
MO MANO DE OBRA	60,00	6,00	14,00	309,60
XTR004002991 (073130010) FUSIBLE MINI 10 AMP	1,58	2,00	0,00	3,16
XTR004003239 (5007) LAMPARA 12V5W PH12821	1,76	2,00	0,00	3,52
XTR004002997 (077199010) TUBO CORRUGADO 10X13	4,40	2,00	0,00	8,80
Orden de Reparación 2024 - 5867+ (31/10/2024)				
Comprobar el vehículo por el frenómetro, primer eje bien, segundo eje rueda lado derecho frenada.				
Levantar eje, quitar rueda, espárragos del interior para poder quitar la otra rueda .				
Quitar la pinza, comprobar estado discos, pastillas .				
Comprobar que tenga buen recorrido la pinza, engrasar los bulones .				
Purgar la pinza del lado derecho varias veces ya que tenía aire .				
Montar todo, pasar por frenómetro.				
MO MANO DE OBRA	60,00	1,50	14,00	77,40
XTR002001763 (XTR1763) COMPROBACION FRENADA EN FRENOMETRO	37,70	1,00	0,00	37,70

DEJEN PREPARADAS LAS CABINAS PARA ABATIRLAS, LA EMPRESA QUEDA EXENTA

!!!!!!DISPONEMOS DE ORDENADOR DIAGNOSTICO MULTIMARCA!!!!!!

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 24HORAS: 665657465

ATENCIÓN AL CLIENTE · Móvil: 680581770 · Email: atencionalcliente@comesasl.com

Importe Descuento	Base Imponible	%IVA	Importe IVA	Total Euros
63,00	440,18	21,00	92,44	532,62

Forma de Pago

GIRO 30 DIAS

Cuenta

*****5420

Importe

532.62

Vencimiento

25/12/2024

UNE 66102

Operación asegurada en
Crédito y Caución



COMESA S.L. en cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre informa que los datos personales que constan en la presente factura han sido incorporados a un fichero de clientes, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, del que somos responsables y que tiene la finalidad de gestionar las relaciones empresariales. Tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a COMESA S.L. PARQUE IND. SAGUNTO AVDA PUERTO N°11 46520 PUERTO SAGUNTO (VALENCIA) Tel:962.664.661 Fax:962.651.477