

DATOS DE INSPECCIÓN

Fecha de Inspección : 23/02/2018 11:40:02

Empresa : COBRA PERU S.A.

Inspección : 693



Empresa Contratista : COBRA PERU S.A.

Nivel de Inspeccion : Bajo

Jefe de Cuadrilla : CCALACHUA CUBA

Matrícula del Vehículo : aaa

Dirección : aaa

Área : Emergencias Baja Tensión

Delegación : ELECTRICIDAD 9117

Jefe de obra : CHAHUAYO TORDOYA

Trabajo a Realizar : aaa

Coordinador : APEÑA ESCORZA

Inspección conjunta : 2

Realizado por : David Anaya

DATOS DE LA CUADRILLA

Nro	DNI	Apellidos y Nombres	Cargo	INC1	INC2	INC3	INC4	INC5	INC6	INC7	INC8
1	18890298	ALBITES NAVARRETE	COORDINADOR	1.2							
2	16770328	ALEJANDRIA CASTILLO	TECNICO SUPERVISOR	0							


VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		
	SI	NO	N/A
EQUIPOS DE PROTECCIÓN			
1.1. Disponibilidad de vestuario y EPI's			
1.2. Uso de vestuario y EPI's		X	
1.3. Disponibilidad y uso de EPC's			
1.4. Estado y caducidad de EPI's/EPC's			
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES			
2.1. Estado de medios auxiliares			
2.2. Herramientas y equipos de trabajo			
CONDICIONES DE TRABAJO			
2.3. Instalaciones			
2.5. Productos químicos			
3.4. Orden, limpieza y acopios			
PROCEDIMIENTO			
3.1. Ejecución segura de los trabajos			
3.2. Según lo indicado en procedimiento			
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PÚBLICA			
3.3. Delimitación y señalización			
DOCUMENTOS			
4.1. Documentación para el trabajo (planos/croquis)			
4.2. Procedimiento de trabajo			
4.3. Documentación de la obra			
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO EVALUACIÓN DE RIESGO Y MEDIDA DE CONTROL			

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		
4.4. Lista de autochequeo/Charla pretarea			
COORDINACIÓN			
5.1. Coordinación con clientes			
5.2. Coordinación con subcontratistas			
5.3. Coordinación con terceros			
5.4. Recurso preventivo			
PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS			
6.1. Plan de emergencia y evacuación			
6.2. Medios de Protección Contra Incendios			
6.3. Medios para Primeros Auxilios			
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	SI	NO	N/A
7.1. Formación del puesto de trabajo			
7.2. Formación en riesgos especiales			
7.3. Plan de Seguridad y Salud /ERL			
7.4. Conocimientos primeros auxilios			
VEHÍCULO	SI	NO	N/A
2.4. Vehículos			

OBSERVACIONES			
Inc.	Dni	Descripción	Observación
1.2	18890298	Uso de vestuario y EPI's	aaa
0	16770328	o	

EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO



Levantamientos