

## DATOS DE INSPECCIÓN

Fecha de Inspección : 14/02/2018 15:12:13

Empresa : BOW POWER PERU S.R.L.

Inspección : 668



Empresa Contratista : BOW POWER PERU S.R.L.

Nivel de Inspeccion : Normal

Jefe de Cuadrilla : Alberto Tamayo Herrera

Matrícula del Vehículo :

Dirección : prueba

Área : Emergencias Baja Tensión

Delegación : ELECTRICIDAD 9117

Jefe de obra : AGUIRRE SUELDO GUEVARA DASHIELL

Trabajo a Realizar : prueba

Coordinador : ALBITES NAVARRETE JUVAL ALBERTO

Inspección conjunta : 1

Realizado por : ARROYO DAVID

## DATOS DE LA CUADRILLA

Nro	DNI	Apellidos y Nombres	Cargo	INC1	INC2	INC3	INC4	INC5	INC6	INC7	INC8
1	21540371	ALEJOS ANGULO JUAN CARLOS	SUPERVISOR DE PERDIDAS	1.4							


## VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		
	SI	NO	N/A
<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>			
1.1. Disponibilidad de vestuario y EPI's			
1.2. Uso de vestuario y EPI's			
1.3. Disponibilidad y uso de EPC's			
1.4. Estado y caducidad de EPI's/EPC's		X	
<b>EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES</b>			
2.1. Estado de medios auxiliares			
2.2. Herramientas y equipos de trabajo			
<b>CONDICIONES DE TRABAJO</b>			
2.3. Instalaciones			
2.5. Productos químicos			
3.4. Orden, limpieza y acopios			
<b>PROCEDIMIENTO</b>			
3.1. Ejecución segura de los trabajos			
3.2. Según lo indicado en procedimiento			
<b>SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PÚBLICA</b>			
3.3. Delimitación y señalización			
<b>DOCUMENTOS</b>			
4.1. Documentación para el trabajo (planos/croquis)			
4.2. Procedimiento de trabajo			
4.3. Documentación de la obra			
<b>IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO EVALUACIÓN DE RIESGO Y MEDIDA DE CONTROL</b>			

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		
4.4. Lista de autochequeo/Charla pretarea			
COORDINACIÓN			
5.1. Coordinación con clientes			
5.2. Coordinación con subcontratistas			
5.3. Coordinación con terceros			
5.4. Recurso preventivo			
PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS			
6.1. Plan de emergencia y evacuación			
6.2. Medios de Protección Contra Incendios			
6.3. Medios para Primeros Auxilios			
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	SI	NO	N/A
7.1. Formación del puesto de trabajo			
7.2. Formación en riesgos especiales			
7.3. Plan de Seguridad y Salud /ERL			
7.4. Conocimientos primeros auxilios			
VEHÍCULO	SI	NO	N/A
2.4. Vehículos			

OBSERVACIONES			
Inc.	Dni	Descripción	Observación
1.4	21540371	Estado y caducidad de EPI's/EPC's	ninguna descripcion

EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO



## Levantamientos