

Nro de Inspección : 637

## DATOS DE INSPECCIÓN

Fecha de Inspección : 30/01/2018 11:06:52 a.m.

Empresa : BOW POWER PERU S.R.L.

Inspección : DAVID



Empresa Contratista : BOW POWER PERU S.R.L.

Nivel de Inspeccion : Bajo

Jefe de Cuadrilla : AGUIRRE SUELDO GUEVARA DASHIELL

Matrícula del Vehículo : 123456

Dirección : prueba

Área : area de Prueba realizada por sistemas

Delegación : ELECTRICIDAD 9117

Jefe de obra : AGUIRRE SUELDO GUEVARA DASHIELL

Trabajo a Realizar : prueba

Coordinador : ALBITES NAVARRETE JUVAL ALBERTO

Inspección conjunta : 2

Realizado por : prueba

## DATOS DE LA CUADRILLA

Nro	DNI	Apellidos y Nombres	Cargo	INC1	INC2	INC3	INC4	INC5	INC6	INC7	INC8
1	18890298	ALBITES NAVARRETE JUVAL ALBERTO	COORDINADOR	2.2							
2	80246775	APOLAYA ROSAS DANTE RAFAEL	SUPERVISOR DE MOROSIDAD	5.1							

## VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


DESCRIPCIÓN		CUMPLE		
EQUIPOS DE PROTECCIÓN		SI	NO	N/A
1.2. Uso de vestuario y EPI's				
1.3. Disponibilidad y uso de EPC's				
1.4. Estado y caducidad de EPI's/EPC's				
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES		SI	NO	N/A
2.1. Estado de medios auxiliares				
2.2. Herramientas y equipos de trabajo			X	
2.3. Instalaciones				
2.4. Vehículos				
2.5. Productos químicos				
CONDICIONES DE TRABAJO		SI	NO	N/A
3.1. Ejecución segura de los trabajos				
3.2. Según lo indicado en procedimiento				
3.3. Delimitación y señalización				
3.4. Orden, limpieza y acopios				
PROCEDIMIENTO		SI	NO	N/A
4.1. Documentación para el trabajo (planos/croquis)				
4.2. Procedimiento de trabajo				
4.3. Documentación de la obra				
4.4. Lista de autochequeo/Charla pretarea				
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PÚBLICA		SI	NO	N/A
5.1. Coordinación con clientes			X	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
DESCRIPCIÓN			CUMPLE	
5.2. Coordinación con subcontratistas				
5.3. Coordinación con terceros				
5.4. Recurso preventivo				
6.1. Plan de emergencia y evacuación				
DOCUMENTOS			SI	NO
6.2. Medios de Protección Contra Incendios				
6.3. Medios para Primeros Auxilios				
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO EVALUACIÓN Y MEDIDA DE CONTROL			SI	NO
7.1. Formación del puesto de trabajo				
7.2. Formación en riesgos especiales				
7.3. Plan de Seguridad y Salud /ERL				
1.1. Disponibilidad de vestuario y EPI's				
7.4. Conocimientos primeros auxilios				
COORDINACIÓN			SI	NO
VEHÍCULO			SI	NO
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN			SI	NO
PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS			SI	NO

OBSERVACIONES		
Inc.	Descripción	Observación
4.4	Lista de autochequeo/Charla pretarea	Supervisor Ivan Jurado Mallma no realizó el check list de equipos

## EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO







## Levantamientos