



**ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ КAVKAZA**

1996

ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КAVKAZA
частное образовательное учреждение
высшего образования

355008 г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, 7

+7 (8652) 28-25-00

+7 (8652) 28-03-46

idnk@mail.ru | www.idnk.ru

Одобрено
Ученым советом ИДНК

Протокол №1

от 28 августа 2020 г.

Согласовано

Совет обучающихся ИДНК

от 27 августа 2020 г.

Утверждаю

Ректор ИДНК



Ледович Т.С.

31.08.2020

АКТ

**комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности и категорирования объекта**

**ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КAVKAZA»
(ЧОУ ВО «ИДНК»)**

АДРЕС, ТЕЛЕФОН :

355008, РФ, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса 7, тел. 8(8652)28-25-00

РУКОВОДИТЕЛЬ :

Ректор Т.С.Ледович

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ :

Начальник МТО, безопасности и охраны труда В.А.Фролова

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

Наименование:

Частное образовательное учреждение высшего образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КAVKAZA»

Форма собственности – Частная

Максимальная посещаемость (вместимость чел.) - 500

Характеристика прилегающей местности :

Объект располагается в зоне жилой застройки (с четырех сторон окружен жилыми домами). С севера граничит с зданием котельной (ул. Фадеева), с запада - с жилым 10-ти этажным домом (ул. Войтика), с юга расположен высотный жилой дом (ул. К. Маркса), с востока – жилой 3-х этажный дом (пр. К. Маркса).

Вход и въезд на территорию осуществляется через ворота с южной стороны.

наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта:

- учебно-административный корпус
- учебно-спортивный комплекс
- учебное
- библиотека с актовым залом

наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей :

аварийные (запасные) выходы имеются, пути эвакуации в освобожденном состоянии от посторонних предметов, места нахождения ключей на дверях запасного выхода.

наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние :

трансформаторная будок нет, электрощитовые имеются, состояние рабочее.

освещенность объекта и его территории в ночное время суток: осуществляется.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

- наличие инструкций о действиях дежурного охранника и работников института,

занятых на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма;

- план-график мероприятий по обучению сотрудников и обучающихся способам защиты и действиям при актах терроризма;
- наличие утвержденных схем эвакуации посетителей, сотрудников и обучающихся, а также информационных указателей эвакуации.
- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала;
- разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;
- проведение 2 раз в год тренировок по эвакуации по планам ГО и ЧС филиала и правоохранительных органов;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов в здании филиала или в непосредственной близости от него;
- информирование правоохранительных органов о появлении на территории института подозрительных лиц;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию института грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;
- регулярное проведение проверок чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием;
- проверка состояния решеток и ограждений,
- обеспечение контроля за освещенностью территории института в темное время суток;
- проверка наличия и исправности средств пожаротушения

предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки:

предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: 13.11.2015 г. проводилась ГУ МЧС России по СК, вывод – объект соответствует требованиям антитеррористической защищенности

исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих органов исполнительной власти по вопросам антитеррористической защищенности:

организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта – контроль за работой службы охраны, своевременное реагирование на предложения сотрудников и студентов по укреплению безопасности, финансовое сопровождение обслуживания видеонаблюдения.

- контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;
- организация инженерно-технической укрепленности охраняемого объекта;
- плановое техническое обслуживание инженерно-технического оборудования (пожарно-охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации);
- обследование и категорирование объекта образования;
- разработка паспорта безопасности объекта образования.

2.1. Организация делопроизводства:

Наличие следующей документации:

- положение об организации пропускного режима -имеется
- инструкция по осуществлению пропускного режима -имеется
- план по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности на текущий период -имеется
- план обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий (праздника, выпускного балла, общешкольных спортивных соревнований экзаменов и т.п.) -имеется
- перспективный план оборудования учреждения инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности -имеется
- план эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) - имеется
- инструкция (памятка) по действиям руководителя, должностных лиц и персонала при угрозе террористического акта и в иных чрезвычайных ситуациях - имеется
- паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) имеется
- функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите имеются
- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану имеются

3. Организация охраны объекта.

3.1 Особенности объекта и его инженерно-техническое оснащение в интересах обеспечения охраны, параметры охраняемой территории:

Кадастровый номер: 26:12:022404:166, балансовая ст-ть 1000000 руб.

Площадь 910,1 кв. м, объем 2732 м³, периметр 121 п/м;

Кадастровый номер 26612:022404:183, балансовая ст-ть 3760502 руб.

Площадь 2078,4 кв. м, объем 7039 м³, периметр 221 п/м;

Кадастровый номер 26:12::022404:167, балансовая ст-ть 332995 руб.

Площадь 109,0 кв. м, объем 868 м³; периметр 48 п/м; р

Кадастровый номер 26612:022404:501, балансовая ст-ть 3500000 руб.

Площадь 973,5 кв. м, объем 7453 м³, периметр 116 п/м.

инженерные заграждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)

Частично конструкция (каменный забор) состоит из бутового камня, высотой 2 м, протяженностью 200 м, частично забор из металлических решеток.

Инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика:

№	Наименование оборудования	кол-во	фирма-изготовитель	год изготовления	срок эксплуатации
Кнопки тревожной сигнализации					

1	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный	Приток 011-2 1 шт.	ООО Охранное бюро»Сократ » г.Иркутск	Август 2020	8 лет
2	Устройство охранной беспроводной сигнализации	Астра Р 1 шт.	ЗАО НТЦ «ТЕКО» г.Казань	Май 2019	3 года
3	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный	Астра 321 1 шт.	ЗАО НТЦ «ТЕКО» г.Казань	Апрель 2019	3 года
Охранно-пожарная сигнализация					
1	ПАК «Стрелец мониторинг»	1 система	ООО «Алкор»	2015	10 лет

Система видеонаблюдения, количество видеокамер, место установки видеорегистраторов, срок хранения видеозаписи :

Вход просматривается с камеры видеонаблюдения (с подсветкой).

Состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах :
металлические решетки на окнах отсутствуют.

Средств оповещения: **охранно-пожарная сигнализация.**

Кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта):

№	Наименование оборудования	кол-во	фирма-изготовитель	год изготовления	срок эксплуатации
1	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный	Приток 011-2 1 шт.	ООО Охранное бюро»Сократ» г.Иркутск	Август 2020	8 лет
2	Устройство охранной беспроводной сигнализации	Астра Р 1 шт.	ЗАО НТЦ «ТЕКО» г.Казань	Май 2019	3 года
3	Извещатель	Астра	ЗАО НТЦ	Апрель 2019	3 года

	охранный ручной точечный электроконтактный	321 1 шт.	«ТЕКО» г.Казань		
--	--	--------------	--------------------	--	--

Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента (мобильный):
имеется.

3.2. Система охраны объекта:

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, частная охранная организация, сторожа, вахтеры и др., их количество)

Объект охраняется охранниками, привлеченными по трудовому договору - численность охраны 4 чел., в том числе: мужчин - 2 чел., женщин - 2 чел., до 50 лет - 1 чел., старше 50 лет - 3 чел.;

Дополнительная охрана объекта осуществляется Отделом вневедомственной охраны ВНГ РФ по Ставропольскому краю (договор №517 от 05.11.2019 г.). Адрес (юридический): 355008, г.Ставрополь, ул. Калинина, 3. Адрес (фактический): г.Ставрополь, ул. Калинина, 3. тел. 8 (8652) 28-29-80, 28-14-38. Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность)-**штатные охранники**

3.3. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

-защитные средства (тип, количество)

-специальные средства (тип, количество)

Турникет, тревожная кнопка, радиобрелок «Приток», металлодетектор, электрошокер.

-организация оповещения и связи **осуществляется с помощью радиостанций, мобильных и стационарных телефонов.**

3.4. Организация пропускного режима:

- наличие журнала учета посетителей - **имеется в наличии**

- наличие журнала регистрации въезда (выезда) автотранспорта - **имеется**

- контроль за помещениями, сданными в аренду (наименование, профиль деятельности) - **аренда отсутствует**

-проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него - **осуществляются.**

-обход территории ИДНК - осуществляется сотрудниками службы внутреннего контроля ежедневно с отметкой в журнале регистрации.

-обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади - **осуществляется**

-ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений - **осуществляется**

-осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием - **осуществляется**

- проведение проверок состояния решеток на окнах и ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения - **решетки на окнах и ограждениях отсутствуют. Средства пожаротушения в исправном состоянии.**

- наличие журналов «проведения осмотров территории и помещений» и «приема-сдачи дежурства» - **имеются**

3.4. Степень угрозы совершения террористического акта: не выявлена.

3.5. Возможные последствия совершения террористического акта (категория объекта):

- частичное разрушение здания института;
- разрушение находящихся рядом транспортных средств, частичное разрушение здания (легкосбрасываемые конструкции (окна, двери)) взрывной волной;
- психическое расстройство людей, паника.

4. Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта

- отсутствует место для укрытия в случае угрозы взрыва

Выводы комиссии :

Существующая антитеррористическая защищённость является допустимой для ведения образовательной деятельности в Институте Дружбы народов Кавказа.

Председатель комиссии:

Проректор по учебно-методической работе



Е.В.Давыдова

Члены комиссии:

начальник МТО, безопасности
и охраны труда



В.А.Фролова

проректор по воспитательной
и социальной работе

В.Н.Зубков