## JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE

## RL-12B V2020 R1

# CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A. FECHA: 14/05/2020 **EQUIPO / DIAGNÓSTICO** ID. EQUIPO: Transformador TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-01 50195 POT. MÁXIMA: FECHA MUESTREO: 40 MVA 22/04/2020 **VOLTAJE:** 220/13,8 kV FECHA RECEPCIÓN: 27/04/2020 LUGAR: S/E Pan de Azúcar FECHA ANÁLISIS: 11/05/2020 **DIAGNÓSTICO ANTERIOR:** AÑO FABRICACIÓN: 44177 1980 FECHA: ULTIMO DESGASIFICADO: 21/03/2019 No informado N° ORDEN DE TRABAJO: 6676 REGIMEN DE CARGA: No informado % °C TIPO DE EQUIPO: Hermético con bolsa de goma TEMPERATURA ACEITE: 50 LUGAR DE MUESTREO: Nivel inferior estanque **HUMEDAD RELATIVA** 40 % VOL. MUESTRA: 1000 mL VOL. ACEITE ESTANQUE: 24900

| PRUEBA                          | UNIDAD  | MÉTODO ASTM | RESULTADO                     | LÍMITES NUEVO<br>ANTES DE<br>ENERGIZAR | LÍMITES EN<br>SERVICIO |  |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Humedad                         | mg/kg   | D 1533-12   | 5                             | ≤ 10                                   | ≤ 25                   |  |
| Rigidez dieléctrica 2.0 mm.     | kV      | D 1816-12   | 66                            | ≥ 55                                   | ≥ 47                   |  |
| Tensión interfacial             | mN/m    | D 971-12    | 35                            | ≥ 38                                   | ≥ 30                   |  |
| Número neutralización           | mgKOH/g | D 974-14    | <0,02                         | ≤ 0,03                                 | ≤ 0,15                 |  |
| Factor de potencia 100 °C       | %       | D 924-15    | 1,765                         | ≤ 0,4                                  | ≤ 5                    |  |
| Resistividad volumétrica 100 °C | ohm*cm  | D 1169-11   | 2,1E+12                       | ≤ 0,40                                 | ≤ 5                    |  |
| Densidad                        | g/mL    | D 1298-12   | 0,885                         | -                                      | -                      |  |
| Color                           | -       | D 1500-07   | L1,5                          | -                                      | -                      |  |
| Saturación                      | %       | -           | 2,20                          | -                                      | -                      |  |
| H/PS                            | %       | -           | 0,14                          | < 1,0                                  | -                      |  |
| Aspecto visual                  |         | D 1524-15   | claro y brillante<br>amarillo | claro y brillante                      | claro y brillante      |  |

## OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- En base al % de saturación relativa del aceite, se estima que el aislamiento sólido se encuentra seco.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

# SITUACIÓN ACTUAL: - Aceite en buenas condiciones para servicio. ACCIÓN A SEGUIR: - Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

# **ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES**




Equipo N° 42

Descripción Equipo: Transformador TAG TR-5 ALSTHOM SAVOISIENNE Nº 217444-01


Potencia (MVA): 40 Voltaje (kV): 220/13,8

## Datos análisis anteriores:


| Análisis >    | 50195      | 44177      | 31522      | 29409        | 28742      | 25521      | 22010      |  |  |  |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| Fecha >       | 22-04-2020 | 21-03-2019 | 11-05-2016 | 30-09-2015   | 04-08-2015 | 08-08-2014 | 02-09-2013 |  |  |  |
| Humedad       | 5          | 3          | 4          | 3            | 17         | 4          | 8          |  |  |  |
| RD            | 66         | 54         | 69         | 68           | 44         | 52         | 48         |  |  |  |
| TI            | 35         | 37         | 34         | 36           | 37         | 36         | 21         |  |  |  |
| NN            | <0,02      | <0,02      | <0,02      | <0,02        | 0,02       | 0,02       | 0,07       |  |  |  |
| FP - 25°C     | -          | -          | -          | -            | -          | -          | -          |  |  |  |
| FP - 100°C    | 1,765      | 0,908      | 1,013      | 1,250        | 2,385      | 1,206      | 5,526      |  |  |  |
| RV - 25°C     | -          | -          | -          | -            | -          | -          | -          |  |  |  |
| RV - 100°C    | 2,14E+12   | 4,29E+12   | -          | -            | -          | -          | 4,13E+11   |  |  |  |
| Densidad      | 0,885      | 0,885      | 0,886      | 0,886        | 0,887      | 0,886      | 0,882      |  |  |  |
| Color         | L1,5       | L2,0       | 2          | 2            | 2          | 2          | 2,5        |  |  |  |
| T° del aceite | 50         | 41         | 34,2       | no informado | 16         | -          | -          |  |  |  |








(\*) El eje inferior indica el análisis correlativo.







JORPA INGENIERÍA S.A.