JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-17 V2020 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES **BAJO CARGA**



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA	١:	16/08/2019	
ID FOLLIDO: CDDC MD NO 3	22054 02 /	Tuo mosto umo o do m T A C	TD / ALC	THOMAC	AVOCIE EQUIP	O / DIAGNÓ	STICO	
ID. EQUIPO: CBDC MR N° 2	32054-02 (rransiormador rac	3 1K-6 ALS	THOW 5	4761 4761	J 5019	98	
POT. MÁXIMA: 40			MVA	FECHA MUESTREO:			22/04/2020	
VOLTAJE:	220/13,8		kV	FECHA	FECHA RECEPCIÓN:		27/04/2020	
LUGAR:	S/E Pan de Azucar			FECHA ANÁLISIS:			12/05/2020	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR: 46292				AÑO FABRICACIÓN:			1980	
FECHA:	16/08/2019			ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado	
N° ORDEN DE TRABAJO:	6676			REGIMEN DE CARGA:			No informado	%
MODELO:	MAC 27			TEMPERATURA ACEITE:			40	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior CDBC			HUMEDAD RELATIVA			40	%
VOL. MUESTRA:	1000		mL	nL VOL. ACEITE CDBC:			220	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result 25 °		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	20		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	34		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,872		-	-	-	-
Aspecto visual		D 1524-10	claro y b		-	-	-	-

amarillo claro

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:

ACCIÓN A SEGUIR:

Aceite en mínimas condiciones para servicio.

Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D.

Aprobó

Cristian Aramburu R.

Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo N° 4761

Descripción Equipo: CBDC MR Nº 232054-02 (Transformador TAG TR-6 ALSTHOM SAVOSIENNE Nº 217444-02)

Potencia (MVA): 40
Voltaje (kV): 220/13,8

Datos análisis anteriores:

Análisis >	50198	46292	8094			
Fecha >	22-04-2020	01-08-2019	30-05-2007			
Humedad	20	15	4			
RD	34	56	77			
Densidad	0,872	0,873	0,881			
T° del aceite	40	36	-	·		·





(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.