JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden Nº 4672-4688 San Miguel — Santiago CHILE 1/1

RL-012 Versión 7

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE >69 A <230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA:		20/11/201		
ID. EQUIPO: Transformador T-	EQUIPO / DIAGNÓSTICO								
				4869			29921		
POT. MÁXIMA:	10		MVA	FECHA MUEST		05/11/2015			
VOLTAJE:	110/23-13,8		kV	FECHA RECEPCIÓN:		17/11/2015			
LUGAR:	S/E Vallenar			FECHA ANÁLISIS:		20/11/2015			
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	25524			AÑO FABRICACIÓN:		2007			
FECHA:	08/08/201	4		ULTIMO DESGASIFICADO:		30/08/2010			
Nº ORDEN DE TRABAJO:	1806		REGIMEN DE CA			no info			
TIPO DE EQUIPO:		con bolsa de goma	TEMPERATURA ACE			45	°C		
LUGAR DE MUESTREO:		or estanque		HUMEDAD RELATIVA		50	%		
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. ACEITE E		11085	L		
PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	Ri	LÍMITES NUE ESULTADO ANTES DE ENERGIZA		O	LÍMITES EN SERVICIO		
Humedad	mg/kg	D 1533-12		3	<10		<25		
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12		62	>52		>47		
Tensión interfacial	dinas/cm	D 971-12		37	>38		>30		
Número neutralización	mgKOH/g	D 974-12	<0,02		<0,015		<0,15		
Factor de potencia 20°C	%	D 924-08	 :		<0,05		<0,5		
Factor de potencia 100°C	%	D 924-08	0,215		<0,40		<5		
Resistividad volumétrica 20°C	ohm*cm	D 1169-11	=		. ∏ ai		-		
Resistividad volumétrica 100°C	ohm*cm	D 1169-11	1,1 E+13		, a i		-		
Densidad	g/mL	D 1298-12		0,873	At.				
Color		D 1500-07		0,5	<1				
Aspecto visual		D 1524-10		ro y brillante narillo claro	claro y brillant	e (claro y brillante		

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:

Aceite en buenas condiciones para servicio.

ACCIÓN A SEGUIR:

- Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

rgio Palacios V

Janet Méndez C. Revisó

Efectuó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo Nº

4869

Descripción Equipo:

Transformador T-2 RHONA Nº 36516

Potencia (MVA):


10


Voltaje (kV):


110/23-13,8

Datos análisis anteriores:

		J direction co.					
Análisis >	29921	25524	19900	18284	16984	14665	13897
Fecha >	20-11-2015	08-08-2014	10-12-2012	17-04-2012	31-08-2011	01-09-2010	11-05-2010
Humedad	3	4	4	4	4	3	3
RD	62	55	53	68	58	64	60
П	37	36	39	40	41	38	40
NN	<0,02	0,02	<0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
FP - 20°C		1.7	-	-	-	_	-
FP - 100°C	0,2146	0,517	0,386	0,461	0,614	0,523	0,656
RV - 20°C		-	-	-	-		128
RV - 100°C	1,11E+13	9,37E+12	8,80E+12	1,20E+13	1,10E+13	1,20E+13	1,70E+13
Densidad	0,873	0,871	0,873	0,873	0,877	0,876	0,876
Color	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
To del aceite	45	no informado	-	149	_	-	-







(*) El eje inferior indica et análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.



