JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden Nº 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE

RL-35 V2020 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS **ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA**



EMPRESA: TRANSELEC S.	.A.				FECHA	\:	28/08/2020		
				FOUTDO / DIAGNÓSTICO					
ID. EQUIPO: CDBC MR Fase	-	51574							
POT. MÁXIMA: 120			MVA	FECHA MUESTREO:			27/07/2020	-	
VOLTAJE: 220		kV	FECHA	RECEPCIÓN:		05/08/2020			
LUGAR:	S/E Diego de Almagro			FECHA ANÁLISIS:			27/08/2020		
DIAGNÓSTICO ANTERIOR: 50794				AÑO FABRICACIÓN:			1995		
FECHA: 27/06/2020			ULTIMO DESGASIFICADO:			Ene-2020			
№ ORDEN DE TRABAJO: 6948			REGIMEN DE CARGA:		No informado	%			
MODELO:	ELO: No informado			TEMPERATURA ACEITE:			No informado	°C	
LUGAR DE MUESTREO:	: Nivel inferior CDBC			HUMEDAD RELATIVA			No informado	%	
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. ACEITE CDBC:			No informado	L	
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result 25 °		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV	
Humedad	mg/kg	D 1533-12	10		≤10	≤30*	≤30*	≤30*	
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	38		≥55	≥27	≥35	≥45	
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40	
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,868		-	-	-	-	
Aspecto visual		D 1524-10	claro y b amarillo		-	-	-	-	

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Rigidez dieléctrica fuera de límite para CDBC conectado al terminal AT.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL: ACCIÓN A SEGUIR: Aceite en mínimas condiciones para servicio. Cambiar el aceite.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo Nº **1939**

Descripción Equipo: CDBC MR Fase Nº 3 (Autotransf. ATR-3 EFACEC Nº S-13111)

Potencia (MVA): **120** Voltaje (kV): **220**

Datos análisis anteriores:

Análisis >	51574	50794	49431	45790	22222	17785	15250
Fecha >	27-07-2020	12-06-2020	07-02-2020	28-05-2019	26/09/2013	16-01-2012	03-01-2011
Humedad	10	13	10	14	9	16	9
RD	38	44	41	42	62	62	61
Densidad	0,868	0,871	0,870	0,868	0,873	0,875	-
To del aceite	No informado	35	No informado	46	-	-	-





(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.