### **JORPA INGENIERÍA S.A.**

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE

### RL-35 V2020 R1

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS **ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA**



<b>EMPRESA:</b> TRANSELEC S	.A.				FECHA	١:	28/08/2020	
ID. EQUIPO: CDBC FP Nº 2	0043_1 (Aut	otranef FEDDANITI	NO ODDES-1) EQUIPO / DIAGNÓSTICO					
IB: EQUIPO: CDBC 11 Nº 2	1043-1 (AULOLIBISI: I ERRANTI FACRARD			11 9003	1286	9 5156	59	
POT. MÁXIMA: 80			MVA	FECHA MUESTREO:			03/08/2020	
VOLTAJE:	220		kV	FECHA	RECEPCIÓN:		05/08/2020	
LUGAR:	S/E Cardones			FECHA ANÁLISIS:			27/08/2020	
<b>DIAGNÓSTICO ANTERIOR:</b> 49668				AÑO FABRICACIÓN:			1980	
FECHA:	02/04/2020			ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado	
Nº ORDEN DE TRABAJO:	6948			REGIMEN DE CARGA:			0	%
MODELO:	138RT32		TEMPERATURA ACEITE:			No informado	oC.	
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior CDBC			HUMEDAD RELATIVA			No informado	%
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. ACEITE CDBC:			3220	<u>L</u>
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result 25 °		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	13	}	≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	31	L	≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40

0,889

claro y brillante amarillo

### **OBSERVACIONES:**

Densidad

Aspecto visual

Muestra tomada por Transelec S.A., a transformador fuera de servicio.

g/mL

- Rigidez dieléctrica fuera de límite para CDBC conectado al terminal BT y AT.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

D 1298-12

D 1524-10

# SITUACIÓN ACTUAL: **ACCIÓN A SEGUIR:** Aceite en mínimas condiciones para servicio. Cambiar el aceite.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

## **ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES**




Equipo Nº **12869** 


Descripción Equipo: CDBC FP Nº 29043-1 (Autotransf. FERRANTI PACKARD Nº 90058-1)

Potencia (MVA): **80** Voltaje (kV): **220** 

### Datos análisis anteriores:

Análisis >	51569	49668	44746		
Fecha >	03-08-2020	13-03-2020	27-03-2019		
Humedad	13	17	15		
RD	31	30	45		
Densidad	0,889	0,885	0,888		
To del aceite	No informado	23	No informado		





(\*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

# JORPA INGENIERÍA S.A.