#### JORPA INGENIERIA S.A.

Servicios de Ingeniería Fono:(2)29598900 Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel -Santiago - CHILE

Hoja 1 de 1

# ANALISIS POR GASES DISUELTOS

RL-006 Versión: 9



**EMPRESA:** TRANSELEC S.A. 19/03/2019 FECHA: EQUIPO / DIAGNOSTICO ID. EQUIPO: Transformador TAG TR-2 SINDELEN N°7408001 02191 058166 01/03/2019 POT. MAXIMA: 10 MVA **FECHA MUESTREO:** 110/13.8 kV **VOLTAJE:** FECHA RECEPCION: 11/03/2019 S/E Vallenar LUGAR: FECHA ANALISIS: 15/03/2019 **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** 042809 AÑO DE FABRICACION: 1974 FECHA: 11/09/2015 ULTIMO DESGASIFICADO: 09/2015 N° ORDEN TRABAJO: 5325 REGIMEN DE CARGA: ? % TIPO EQUIPO: Hermético c/colchon de aire. TEMPERATURA ACEITE: °C LUGAR MUESTREO: Nivel superior estangue VOL. ACEITE ESTANQUE: 7000 L VOL. MUESTRA: 15 DENSIDAD: 0.882gr/mL ml GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 58238 Lím< 75000 Etano: C2H6= 0 Lím< 50 N2 =Nitrógeno: 2347 25000 50 Oxígeno: 02= Lím< Etileno: C2H4= 8 Lím< Dioxido de Carbono: 2261 10000 0 CO2= Lím< Acetileno: C2H2= Lím< 1 Monoxido de Carbono: CO= 272 Lím< 1000 Propano: C3H8= 1 Lím< 50 50 4 50 Hidrógeno: 18 Lím< Propileno: C3H6= Lím< H2 =Metano: CH4= 4 Lím< 50 TGC= 302 Lím< 1201 TG (%): 6,32 CO (L): 1,91 TGC-CO= 30 TGC (%): 0,03 nTG (mL): 0,95 Lím< 201 S(C1-C2)=12 Lím< 151 PTG (atm): 0,58 **RELACIONES:** CH4/H2: 0,22 C2H4/C2H6: 0,00 %H2: 60,00 C2H2/CH4: 0,00 C2H4/C3H6: 2,00 %CH4: 13,33 C2H2/C2H4: 0,00 C3H6/C3H8: 4,00 %C2H6: 0,00 C2H2/C2H6: 0,00 %C2H4: 26,67 8,31 C2H4/CH4: 2,00 CO2/CO: %C2H2: 0,00 C2H6/CH4: 0,00 N2/O2: 24,81 = GAS/(S(C1-C2)+H2)x100 = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS S(C1-C2) = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 PTG = Presión Total Gas **DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:** Sin falla aparente. **OBSERVACIONES:**  Muestra tomada por Transelec S.A. SITUACION ACTUAL: ACCION A SEGUIR: El transformador puede continuar en servicio. -Analizar al cabo de un año. Indicar régimen de carga.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Palacios V. Aprobó Janet Mendez. Ejecutó

## **ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES**

**Equipo No:** 02191

Descripción Equipo: Transformador TAG TR-2 SINDELEN N\*7408001

Potencia (MVA): 10 Voltaje (kV): 110/13.8

Tipo de Equipo: Hermético c/colchon de aire.

#### Datos análisis anteriores:

	Análisis >	058166	042809	042083	041453	039091
	Fecha >	01/03/2019	10/09/2015	23/06/2015	27/04/2015	17/07/2014
Nitrógeno	N2	58238	2399	41355	41492	38215
Oxígeno	O2	2347	1139	15164	8942	1935
Anhídrido Carbónico	CO2	2261	103	1895	2804	2555
Monóxido de Carbono	СО	272	2	108	289	264
Hidrógeno	H2	18	1	15	62	44
Metano	CH4	4	0	2	2	12
Etano	C2H6	0	0	0	0	0
Etileno	C2H4	8	0	7	2	3
Acetileno	C2H2	0	0	0	0	0
Propano	C3H8	1	0	1	4	0
Propileno	C3H6	4	0	3	7	0
СО	Litros	1,91	0,01	0,76	2,03	1,86
CO2/CO		8,31	51,5	17,55	9,7	9,68
nTG	(cc)	0,95	0,05	0,88	0,8	0,65
TG	(%)	6,32	0,36	5,85	5,36	4,3
PTG	(atm)	0,58	0,03		0,44	0,36
Total gas combustible	TGC	302	3	126	355	323
TGC-CO		30	1	18	66	59
S(C1-C2)		12	0	3	4	15
Régimen de Carga	(%)	?	60	74	?	?
<b>5</b>	` '					

## NOTAS:

TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

### **RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):**

























