JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 Dresden N° 4672-4688 San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-13 V2019 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL EN EQUIPOS CLASE ≥ 230 kV



EMPRESA: TRANSELEC S.A. FECHA: 09/12/2019 **EQUIPO / DIAGNÓSTICO** ID. EQUIPO: Autotransformador TAG ATR3-Fase 3 SIEMENS N°892018 13356 47652 POT. MÁXIMA: 250 FECHA MUESTREO: MVA 22/11/2019 **VOLTAJE:** 525\(\sqrt{3}\)/230\(\sqrt{3}\)/66 kV FECHA RECEPCIÓN: 27/11/2019 LUGAR: S/E Los Changos FECHA ANÁLISIS: 05/12/2019 **DIAGNÓSTICO ANTERIOR:** 47514 AÑO FABRICACIÓN: 2017 **ULTIMO DESGASIFICADO:** FECHA: 04/12/2019 No informado N° ORDEN DE TRABAJO: 6160 **REGIMEN DE CARGA:** 6,4 TIPO DE EQUIPO: Hermético con colchón de aire TEMPERATURA ACEITE: 48 °C LUGAR DE MUESTREO: Nivel inferior estanque % **HUMEDAD RELATIVA** 43 1000 VOL. MUESTRA: mL VOL. ACEITE ESTANQUE: 64750 L

| PRUEBA | UNIDAD | MÉTODO ASTM | RESULTADO | LÍMITES NUEVO ANTES DE ENERGIZAR | LÍMITES EN SERVICIO |
|---------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| Humedad | mg/kg | D 1533-12 | 3 | ≤ 10 | ≤ 20 |
| Rigidez dieléctrica 2.0 mm. | kV | D 1816-12 | 65 | ≥ 60 | ≥ 50 |
| Tensión interfacial | mN/m | D 971-12 | 38 | ≥ 38 | ≥ 32 |
| Número neutralización | mgKOH/g | D 974-14 | <0,02 | ≤ 0,03 | ≤ 0,10 |
| Factor de potencia 25 °C | % | D 924-15 | - | ≤ 0,05 | ≤ 0,5 |
| Factor de potencia 100 °C | % | D 924-15 | 0,230 | ≤ 0,30 | ≤ 5 |
| Resistividad volumétrica 25 °C | ohm*cm | D 1169-11 | - | - | - |
| Resistividad volumétrica 100 °C | ohm*cm | D 1169-11 | 1,5 E+13 | - | - |
| Densidad | g/mL | D 1298-12 | 0,871 | - | - |
| Color | | D 1500-07 | L0,5 | < 0,5 | - |
| Aspecto visual | | D 1524-15 | claro y brillante amarillo claro | claro y brillante | claro y brillante |

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2015 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL: ACCIÓN A SEGUIR:

- Aceite en buenas condiciones para servicio.

- Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo N° 13356


Descripción Equipo: Autotransformador TAG ATR3-Fase 3 SIEMENS N°892018


Potencia (MVA): 250

Voltaje (kV): 525√3/230√3/66

Datos análisis anteriores:

| Análisis > | 47652 | 47514 | | | |
|---------------|------------|------------|--|--|--|
| Fecha > | 22-11-2019 | 08-11-2019 | | | |
| Humedad | 3 | 3 | | | |
| RD | 65 | 66 | | | |
| TI | 38 | 38 | | | |
| NN | <0,02 | <0,02 | | | |
| FP - 25°C | ı | - | | | |
| FP - 100°C | 0,230 | 0,133 | | | |
| RV - 25°C | - | - | | | |
| RV - 100°C | 1,51E+13 | 2,28E+13 | | | |
| Densidad | 0,871 | 0,871 | | | |
| Color | L0,5 | L0,5 | | | |
| T° del aceite | 48 | 39 | | | |

















JORPA INGENIERÍA S.A.