JORPA INGENIERIA S.A.

Servicios de Ingeniería Fono:(2)29598900 Dresden Nº 4688-4672 San. Miguel -Santiago - CHILE

RL-006 Versión: 9

ANALISIS POR GASES DISUELTOS



Hoja 1 de 1 **EMPRESA:** TRANSELEC S.A. FECHA: 19/03/2019 **EQUIPO / DIAGNOSTICO** ID. EQUIPO: Transformador TAG TR-2 RHONA Nº36516 04869 058167 01/03/2019 10 MVA **POT. MAXIMA: FECHA MUESTREO:** 110/13.8 kV 11/03/2019 **VOLTAJE:** FECHA RECEPCION: 15/03/2019 **LUGAR:** S/E Vallenar FECHA ANALISIS: **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** AÑO DE FABRICACION: 2007 043597 30/08/2010 **FECHA:** 24/11/2015 ULTIMO DESGASIFICADO: N° ORDEN TRABAJO: 5325 REGIMEN DE CARGA: 2 % TIPO EQUIPO: Hermético c/colchon de aire. TEMPERATURA ACEITE: °C **LUGAR MUESTREO:** Nivel inferior estangue VOL. ACEITE ESTANQUE: 11085 L VOL. MUESTRA: 15 mL DENSIDAD: 0.874gr/mL GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 64071 Lím< 75000 Etano: C2H6= 0 Lím< 50 Nitrógeno: N2=6315 25000 5 50 Oxígeno: 02= Lím< Etileno: C2H4= Lím< Dioxido de Carbono: 2462 Lím< 10000 Acetileno: 0 CO2= C2H2= Lím< 1 Monoxido de Carbono: CO= 287 Lím< 1000 0 50 Propano: C3H8= Lím< 20 50 3 50 Hidrógeno: Lím< Propileno: C3H6= Lím< H2 =Metano: CH4= 2 Lím< 50 TGC= 314 Lím< 1201 TG (%): 7,32 CO (L): 3,20 TGC-CO= Lím< TGC (%): 0,03 nTG (mL): 27 201 1,10 S(C1-C2)=Lím< 151 PTG (atm): 0,66 **RELACIONES:** CH4/H2: 0,10 C2H4/C2H6: 0,00 %H2: 74,07 C2H2/CH4: 0,00 C2H4/C3H6: 1,67 %CH4: 7,41 C2H2/C2H4: 0,00 C3H6/C3H8: 0,00 %C2H6: 0,00 C2H2/C2H6: 0,00 %C2H4: 18,52 8,58 C2H4/CH4: 2,50 CO2/CO: %C2H2: 0,00 10,15 C2H6/CH4: 0,00 N2/O2: = GA5/(S(C1-C2)+H2)x100 = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS S(C1-C2) = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 PTG = Presion Total Gas **DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:** Sin falla aparente. **OBSERVACIONES:** Muestra tomada por Transelec S.A. SITUACION ACTUAL: **ACCION A SEGUIR:** -El transformador puede continuar servicio. -Analizar al cabo de un año. -Indicar régimen de carga.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Palacios V. Aprobó

Janet\Mendez. **Ejecutó**

ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES

Equipo No: 04869


Descripción Equipo: Transformador TAG TR-2 RHONA N*36516


Potencia (MVA): 10 Voltaje (kV): 110/13.8


Tipo de Equipo: Hermético c/colchon de aire.


Datos análisis anteriores:


	Análisis >	058167	043597	039092	035565	033303
	Fecha >	01/03/2019		17/07/2014		
Nitrógeno	N2	64071	45035	42997	66849	63387
Oxígeno	O2	6315	19150	11393	28383	25710
Anhídrido Carbónico	CO2	2462	2465	1699	1888	1715
Monóxido de Carbono	СО	287	145	108	176	176
Hidrógeno	H2	20	4	5	5	19
Metano	CH4	2	2	2	3	2
Etano	C2H6	0	0	0	2	0
Etileno	C2H4	5	3	0	2	2
Acetileno	C2H2	0	0	0	0	0
Propano	C3H8	0	0	1)	4	0
Propileno	C3H6	3	0	3	8	1
СО	Litros	3,2	1,61	1,2	1,95	1,95
CO2/CO		8,58	17	15,73	10,73	9,74
nTG	(cc)	1,1	1	0,84	1,46	1,37
TG	(%)	7,32	6,68	5,62	9,73	9,1
PTG	(atm)	0,66	0,54	0,46	0,79	0,73
Total gas combustible	TGC	314	154	115	188	199
TGC-CO		27	9	7	12	23
S(C1-C2)		7	5	2	7	4
Régimen de Carga	(%)	?	?	?	?	?
J 5	` '					














NOTAS:

TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):

