JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 CHILE

RL-17 V2020 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE Presden Nº 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES **BAJO CARGA**



EMPRESA: TRANSELEC S	.A.				FECHA	- -	01/07/2020	
ID. EQUIPO: CDBC ABB N°	1ZSC867369	95 (Transf.TAG AT	R-1 ABB N	89391	EQUIP 1296	O / DIAGNÓ 9 5083		
POT. MÁXIMA: 90			MVA	FECHA MUESTREO:			08/06/2020	
VOLTAJE:	JE: 220		kV	FECHA RECEPCIÓN:			24/06/2020	
LUGAR: S/E Maitencillo			FECHA ANÁLISIS:			30/06/2020		
DIAGNÓSTICO ANTERIO		AÑO FABRICACIÓN:			2005			
FECHA: 29/06/2019				ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado	
Nº ORDEN DE TRABAJO: 6829				REGIMEN DE CARGA:			No informado	%
MODELO: UZFRT650/300				TEMPERATURA ACEITE:			28,1	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior CDBC HUMEDAD RELATIVA					50	%	
VOL. MUESTRA:	1000		mL	VOL. A	CEITE CDBC:		No informado	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result 25 °		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	8		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	41		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,874		-	-	-	-
Aspecto visual		D 1524-10	claro y b	rillante	-	-	-	-

amarillo

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio., en CDBC conectado al terminal AT.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:

Carola Núñez D.

Aprobó

ACCIÓN A SEGUIR:

Aceite en mínimas condiciones para servicio.

Analizar nuevamente para verificar valor de rigidez dieléctrica.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo Nº **12969**

Descripción Equipo: CDBC ABB Nº 1ZSC8673695 (Transf.TAG ATR-1 ABB Nº 89391)

Potencia (MVA): **90**Voltaje (kV): **220**

Datos análisis anteriores:

Análisis >	50834	45814			
Fecha >	08-06-2020	29-06-2019			
Humedad	8	7			
RD	41	64			
Densidad	0,874	0,874			
To del aceite	28	ı			





(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.