JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden N° 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1.11

RL-017 2018 Rev-01

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA



EMPRESA: TRANSELEC S.A.			FECHA:	18/02/2019	
ID. EQUIPO: CDBC MR Nº 146	5543 (Transf TAG 17 GFC-/	N STOM N	0 31K3008/1) EQUIPO / [DIAGNÓSTICO	
ID: LQUIFO: CDDC MIK IN 140	0545 (Transi: TAG 17 GEC-7	ALS I ON IN	1712	43744	
POT. MÁXIMA:	10	MVA	FECHA MUESTREO:	29/01/2019	
VOLTAJE:	220	kV	FECHA RECEPCIÓN:	04/02/2019	
LUGAR:	S/E Encuentro		FECHA ANÁLISIS:	14/02/2019	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR:	14703		AÑO FABRICACIÓN:	1998	
FECHA:	10/09/2010		ULTIMO DESGASIFICADO:	02/2000	
Nº ORDEN DE TRABAJO:	5122		REGIMEN DE CARGA:	No informado	%
MODELO:	1XVIII350Y		TEMPERATURA ACEITE:	36	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior CDBC		HUMEDAD RELATIVA	ELATIVA 16	
VOL. MUESTRA:	1000	mL	VOL. ACEITE CDBC:	No informado	L
			., .		, .

Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Resultado 25°C	Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	11	≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	-	≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	53	≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,875	-	-	-	-
Aspecto visual		D 1524-10	claro y brillante amarillo claro	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL:

- Aceite en buenas condiciones para servicio.

ACCIÓN A SEGUIR:

- Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo Nº **1712**


Descripción Equipo: CDBC MR Nº 146543 (Transf. TAG 17 GEC-ALSTOM Nº 31K3998/1)

Potencia (MVA): **10** Voltaje (kV): **220**

Datos análisis anteriores:

Análisis >	43744	14703	10228		
Fecha >	29-01-2019	10-09-2010	21-07-2008		
Humedad	11	14	15		
RD	53	81	51		
Densidad	0,875	-	-		
To del aceite	36	-	-		





(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.