JORPA INGENIERIA S.A.

Servicios de Ingeniería Fono:(2)29598900 Dresden Nº 4688-4672 San.Miguel -Santiago - CHILE

Hoja 1 de 1

ANALISIS POR GASES DISUELTOS

RL-006 Versión: 9



EMPRESA: TRANSELEC S.A. 15/04/2020 FECHA: EQUIPO / DIAGNOSTICO ID. EQUIPO: Transformador TAG TR-1 SINDELEN Nº 7408001 02191 063883 24/03/2020 POT. MAXIMA: 10 MVA **FECHA MUESTREO:** 110/13.8 kV 03/04/2020 **VOLTAJE:** FECHA RECEPCION: S/E Vallenar LUGAR: FECHA ANALISIS: 14/04/2020 **DIAGNOSTICO ANTERIOR:** AÑO DE FABRICACION: 1974 058166 FECHA: 19/03/2019 ULTIMO DESGASIFICADO: 09/2015 N° ORDEN TRABAJO: 6610 REGIMEN DE CARGA: ? % TIPO EQUIPO: Hermético c/colchon de aire. TEMPERATURA ACEITE: 41 °C LUGAR MUESTREO: Nivel superior estangue VOL. ACEITE ESTANQUE: 7000 L VOL. MUESTRA: 15 DENSIDAD: gr/mL ml GAS DISUELTO [ppm(v/v)]: 71939 75000 Etano: C2H6= 0 Lím< 50 N2 =Lím< Nitrógeno: 8314 25000 50 Oxígeno: 02= Lím< Etileno: C2H4= 13 Lím< Dioxido de Carbono: 2492 10000 CO2= Lím< Acetileno: C2H2= 0 Lím< 1 Monoxido de Carbono: CO= 294 Lím< 1000 Propano: C3H8= 0 Lím< 50 50 Hidrógeno: <u>62</u> Lím< 50 Propileno: C3H6= 4 Lím< H2 =Metano: CH4= 2 Lím< 50 TGC= 371 Lím< 1201 TG (%): 8,31 CO (L): 2,06 TGC-CO= TGC (%): 0,04 nTG (mL): 1,25 77 Lím< 201 S(C1-C2)=15 Lím< 151 PTG (atm): 0,72 **RELACIONES:** CH4/H2: 0,03 C2H4/C2H6: 0,00 %H2: 80,52 C2H2/CH4: 0,00 C2H4/C3H6: 3,25 %CH4: 2,60 C2H2/C2H4: 0,00 C3H6/C3H8: 0,00 %C2H6: 0,00 C2H2/C2H6: 0,00 %C2H4: 16,88 8,48 C2H4/CH4: 6,50 CO2/CO: %C2H2: 0,00 C2H6/CH4: 0,00 N2/O2: 8,65 = GAS/(S(C1-C2)+H2)x100 = CO+H2+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 %GAS S(C1-C2) = CH4+C2H6+C2H4+C2H2 PTG = Presión Total Gas **DIAGNOSTICO PRINCIPAL: DIAGNOSTICO ADICIONAL:** Sin falla aparente. **OBSERVACIONES:** Muestra tomada por Transelec S.A. -El gas subrayado que está sobre el límite no indica ciertamente la evolución de una falla incipiente. SITUACION ACTUAL: ACCION A SEGUIR: El transformador puede continuar en servicio. -Analizar al cabo de un año.

Indicar régimen de carga.

Metodo: ASTM D3612 Método C. Procedimientos: JORPA, Laborelec, LCIE, Duval, IEC, IEEE.

Sergio Palacios V. Aprobó Janet Mendez Ejecutó

ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES

Equipo No: 02191

Descripción Equipo: Transformador TAG TR-1 SINDELEN Nº 7408001

Potencia (MVA): 10 Voltaje (kV): 110/13.8

Tipo de Equipo: Hermético c/colchon de aire.

Datos análisis anteriores:

	Dutos difalisis difectiones.					
	Análisis >	063883	058166	042809	042083	041453
	Fecha >	24/03/2020	01/03/2019	10/09/2015	23/06/2015	27/04/2015
Nitrógeno	N2	71939	58238	2399	41355	41492
Oxígeno	O2	8314	2347	1139	15164	8942
Anhídrido Carbónico	CO2	2492	2261	103	1895	2804
Monóxido de Carbono	СО	294	272	2	108	289
Hidrógeno	H2	62	18	1	15	62
Metano	CH4	2	4	0	2	2
Etano	C2H6	0	0	0	0	0
Etileno	C2H4	13	8	0	1	2
Acetileno	C2H2	0	0	0	0	0
Propano	C3H8	0	1	0	1	4
Propileno	C3H6	4	4	0	3	7
СО	Litros	2,06	1,91	0,01	0,76	2,03
CO2/CO		8,48		51,5	17,55	9,7
nTG	(cc)	1,25		0,05	0,88	0,8
TG	(%)	8,31	6,32	0,36	5,85	5,36
PTG	(atm)	0,72	0,58	0,03	0,49	0,44
Total gas combustible	TGC	371	302	3	126	355
TGC-CO		77	30	1	18	66
S(C1-C2)		15		0	3	4
Régimen de Carga	(%)	?	?	60	74	?
5	. ,					



NOTAS:

TGC: Total Gas Combustible= H2+CO+CH4+C2H6+C2H4+C2H2 S(C1-C2): Gases más importantes de falla= CH4+C2H6+C2H4+C2H2

RELACIONES MÁS IMPORTANTES (ppm):

























