JORPA INGENIERÍA S.A.

Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 -29598913 resden Nº 4688 - 4672 – San Miguel – Santiago CHILE 1/1

RL-17 V2019 R1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA



EMPRESA: TRANSELEC S.A.					FECHA		26/06/2020	
ID. EQUIPO: CDBC N° 2320	75013 (Δμ ι	otranef ATR-1 ALG	THOM NO	2174430	11) EQUIP	O / DIAGNÓ	STICO	
ID. EQUIPO. CDBC N 2320	73013 (Auti	Judisi. ATK-T ALS	THOM N	2177730	3739	5080	01	
POT. MÁXIMA: 75			MVA	FECHA MUESTREO:			10/06/2020	
VOLTAJE:	220	kV	FECHA RECEPCIÓN:			19/06/2020		
LUGAR:	S/E Cardones			FECHA ANÁLISIS:			25/06/2020	
DIAGNÓSTICO ANTERIOR: 49674				AÑO FABRICACIÓN:			1979	
FECHA: 14/03/2020				ULTIMO DESGASIFICADO:			No informado	
Nº ORDEN DE TRABAJO: 6805				REGIMEN DE CARGA:			53	%
MODELO:	MAG 27			TEMPERATURA ACEITE:			No informado	°C
LUGAR DE MUESTREO:	Nivel inferior CDBC			HUMED	DAD RELATIVA		No informado	%
VOL. MUESTRA:	1000	1000 mL			CEITE CDBC:		300	L
Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Result 25 °		Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	11		≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	36		≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-		≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,87	' 5	-		-	-
Aspecto visual		D 1524-10	claro y brillant amarillo claro		-	-	-	-

OBSERVACIONES:

- Rigidez dieléctrica fuera de límite para aceite en servicio.
- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

SITUACIÓN ACTUAL: - Aceite en mínimas condiciones para servicio. ACCIÓN A SEGUIR: - Cambiar el aceite.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

Carola Núñez D. Aprobó

Cristian Aramburu R. Revisó

ESTADISTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES




Equipo Nº 3739


Descripción Equipo: CDBC N° 232075013 (Autotransf. ATR-1 ALSTHOM N° 21744301)

Potencia (MVA): **75**Voltaje (kV): **220**

Datos análisis anteriores:

Dates unuisis unteriores.								
Análisis >	50801	49674	46064	5051				
Fecha >	10/06/2020	14/03/2020	14/07/2019	22/08/2005				
Humedad	11	15	13	9				
RD	36	35	58	65				
Densidad	0,875	0,874	0,876	-				
To del aceite	No informado	No informado	42	-				





(*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

JORPA INGENIERÍA S.A.