

Unfall durch Hydrauliköl Injizierung

Eine Warnung an alle

Achtung: Enthält Bilder von Verletzungen.

Keine Anschau-Pflicht!

Hydrauliköl Injizierung durch nadelstichartiges Eindringen in die Hand.



- Verwendetes Hydrauliköl war auf Mineralöl basierend – Details sind unbekannt.
- Druck der Flüssigkeit **630Bar**
- Verwendetes Gerät: Hydr. Rettungsschere zum befreien von eingeschlossenen Personen.
- Ort des Unfalls: Aberdeen FW-Training Center
- UVV war bekannt und vollständige Schutzkleidung war angelegt.