
Lista de refacciones



Caja de cabeza de retrillador -ST929655

Cosechadora S780 (PIN: 1J0S780XXXX130100-1J0S780XXXX140099)

- PC13704 > SP Separador > SPSP Componentes principales



Página 1

Refacción	Cantidad requerida
1 - Tornillo Número de parte : 03M7183 Observaciones : M8 X 16	2
2 - Tornillo Número de parte : 03M7184 Observaciones : M8 X 20	4
3 - Tornillo Número de parte : 03M7190 Observaciones : M10 X 20	6
4 - Tornillo Número de parte : 03M7251 Observaciones : M6 X 12	2
5 - Tuerca con brida Número de parte : 14M7296 Observaciones : M10	6
6 - Tuerca con brida Número de parte : 14M7298 Observaciones : M8	40
7 - Tuerca con brida Número de parte : 14M7303 Observaciones : M6	2
8 - Tuerca de seguridad Número de parte : 14M7396 Observaciones : M8	5
9 - Tornillo Número de parte : 19M7817 Observaciones : M12 X 70	ī
10 - Tornillo Número de parte : 19M7865 Observaciones : M8 X 16	1
11 - Tornillo	20

Refacción	Cantidad requerida
Número de parte : 19M7866	
Observaciones : M8 X 20	
12 - Tornillo	8
Número de parte : 19M7867	
Observaciones : M8 X 25	
13 - Tornillo	6
Número de parte : 19M7897	
Observaciones : M8 X 35	
14 - Arandela	2
Número de parte : 24M7047	
Observaciones : 13 X 24 X 2.500 mm	
15 - Arandela	1
Número de parte : 24M7111	
Observaciones : 13 X 25 X 3 mm	
16 - Anillo de ajuste excéntrico	2
Número de parte : AH133191	
17 - Mango	1
Número de parte : AXE16895	
18 - Carcasa	1
Número de parte : AXE21594	
19 - Cóncavo	1
Número de parte : AXE24753	
20 - Caja de rodamiento embutida	4
Número de parte : H103265	
21 - Tuerca	1
Número de parte : H130957	
22 - Tornillo	2
Número de parte : H169568	
23 - Anillo	1
Número de parte : H174818	
24 - Pasador	1

Refacción	Cantidad requerida
Número de parte : H201023	
25 - Espaciador	1
Número de parte : H216427	
26 - Vástago	1
Número de parte : H238657	
27 - Soporte	1
Número de parte : H240695	
28 - Revestimiento	1
Número de parte : HXE103075	
29 - Soporte	1
Número de parte : HXE15468	
30 - Chapa	1
Número de parte : HXE18829	
31 - Barra	6
Número de parte : HXE19072	
32 - Placa	1
Número de parte : HXE22813	
33 - Varillaje	2
Número de parte : HXE23243	
34 - Faldeta	1
Número de parte : HXE23491	
35 - Aislante	2
Número de parte : HXE23617	
36 - Revestimiento	1
Número de parte : HXE23793	
37 - Placa	1
Número de parte : HXE25025	
38 - Tira	2
Número de parte : HXE25481	
39 - Revestimiento	1

Refacción	Cantidad requerida
Número de parte : HXE32601	
40 - Rodamiento de bolas	2
Número de parte : JD39104	
41 - Asa	1
Número de parte : W25634	
42 - Tuerca de empuje	6
Número de parte : H131531	
43 - Tira	1
Número de parte : HXE12309	
44 - Muelle de compresión	1
Número de parte : R28783	
45 - Arandela	1
Número de parte : 28H1597	
Observaciones : 0.546" X 0.840" X 3/8"	
46 - Aislante	2
Número de parte :	
Observaciones : CTL 165 mm, MF H94158	
47 - Aislante	2
Número de parte :	
Observaciones: CTL 252 mm, MF H94158	
48 - Aislante	2
Número de parte :	
Observaciones : CTL 250 mm, MF H88189	