







Formulario de Siniestro #7

Informacion del Siniestro	
Hora y día de la Creación del Formulario/Siniestro	21/03/2024 11:00
Creado por	Leandro Peralta
Legajo	2629
Lugar del Siniestro	Moreno

Datos del Chofer	
Nombre y Apellido del Chofer	Leandro Peralta
DNI del Chofer	42.193.517
Legajo	2629
DNI Frente	
DNI Dorso	
Registro de conducir Frente	
Registro de Conducir Dorso	

Datos extra del chofer	
Telefono	1130922414
Ayudante del chofer	Alejandro Rosa

Datos del Vehiculo del Chofer	
Patente del vehiculo	kkk333
Interno del Vehiculo	314
Daños del Vehiculo	puerta derecha rota
Imagen daño 1	
Imagen daño 2	

Lugar del Siniestro	
Localidad del siniestro	Moreno
Calle del siniestro	Reservistas Argentinos
Altura	2495
Entre calles	Sarmiento y Alsina

Datos del Tercero	
Nombre y Apellido del Tercero	Daniel Bustamante
DNI del Tercero	42.193.517
Tipo de Vehiculo del Tercero	automovil
Patente	kdk222
Vehiculo Personal/Alquiler	Personal
Descripcion del Vehiculo	Auto, Auto, amarillo, 2018
Nº Registro	1231-reg
Nº Poliza	qweqe-12312
Tipo de Poliza	completo
Poseia acompañantes	No
Descripcion de los daños del Vehiculo del Tercero	Daños en la parte trasero
Imagen 1 daño del vehiculo del tercero	
Imagen 2 daño del vehiculo del tercero	

