

INFORME DE INSPECCIÓN MINERA

OT: 200000049671

Fecha de inspección: 2026-06-02

Inspector: Benjamin Reynuaba

Área: FLOTACION

TAG: 4230-BL-322

Equipo: SOPLADOR 2 FLOTACION

Estructura: Si

Deformaciones: Si

Corrosión activa: Si

Desgaste significativo: Si

Apernadura: Si

Soldadura: Si

Fugas de material: N/A

Filtraciones: Si

Acumulación de material: Si

Reparaciones anteriores visibles: N/A

Operatividad: Si

Hallazgo: le hace falta limpieza al equipo

Equipo relacionado: BOMBA

Ubicación: FLOTACION



RECOMENDACIONES

Verificación de TAG

DETALLES Y COMENTARIOS

Firma Inspector: BENJA