

INFORME DE INSPECCIÓN MECÁNICA MINERA

OT: 27776
Fecha: 2026-06-01
Inspector: Benjamin Reynuaba
Área: Chancado
Equipo: JJJSJJS

EVALUACIÓN DEL EQUIPO

estado_estructural: Bueno
deformaciones: Sí
corrosion: Sí
desgaste: Sí
pernadura: Buena
soldadura: Buena
fugas: Sí
filtraciones: Sí
acumulacion: Sí
reparaciones: Sí
operatividad: Operativo

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

FIRMA INSPECTOR