

ELECTRÓNICA MANTILLA

Reporte Técnico Digital - N° Servicio: 111111

1. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Cliente prueba nombre
Telf: 0992778023

C.I: 18030900997
Dir: Ambato Azuay e Imbabura

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Un: Lavadora
Modelo: E2245J45
Color: NEGRO

Marca: LG
Serie: 4470LK555

3. RECEPCIÓN Y DIAGNÓSTICO

☐ Garantía ☐ Papeles ☒ Pendiente ☐ Completo

Daño Reportado: Se cambia la bomba de agua

4. ACCESORIOS Y ESTADO

Accesorios (SI/NO): SI - Cables de alimentación
☐ Nuevo | ☒ Usado | ☐ Exc. Garantía


Detalles físicos: Tiene rota la tapa de arriba, y la bisagra esta salida

5. PUNTOS TÉCNICOS Y EVIDENCIA


☐ Nivelación ☐ Presión Agua
☐ Modelo/Serie ☒ Conex. Eléctricas



Modelo/Serie



Factura



Final

Recomendaciones: Se recomienda al cliente cambiar de tapa y bisagras

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' or 'W' enclosed within an oval shape.

Firma del Cliente: Cliente prueba nombre