

DATOS DEL CLIENTE

Sr(a): Cliente prueba realiAdl	C.I: 1803090990
Teléfono: 0992778023	Dirección: Ambato

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Un: Cargador	Marca: Lenovo	Modelo: Jdhahzh22bbsb
Serie: JJLVN22K	Color: Negro	

RECEPCIÓN Y DIAGNÓSTICO

<input checked="" type="checkbox"/> Garantía	<input type="checkbox"/> Papeles	<input type="checkbox"/> Pendiente	<input type="checkbox"/> Completo
DAÑO REPORTADO: Descricopn breve del la parte del reporte para verlo en la página web			
ACCESORIOS: SI (X) NO ( )   Descripción: Se recibe cables de poder			

INSPECCIÓN DE ESTADO FÍSICO

<input type="checkbox"/> Equipo Nuevo	<input checked="" type="checkbox"/> Equipo Usado	<input type="checkbox"/> Exc. Garantía
Detalles: Cargador no marca voltaje correcti		

PUNTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

<input type="checkbox"/> Nivelación	<input type="checkbox"/> Presión Agua	<input type="checkbox"/> Modelo/Serie
<input type="checkbox"/> Conex. Eléctricas	<input type="checkbox"/> Conex. Agua	<input checked="" type="checkbox"/> Equipo Instalado

EVIDENCIA MULTIMEDIA

1. Modelo/Serie



Obs: Mieki nnn

## 2. Factura

**TRANSFERENCIA EXITOSA:**  
Comprobante: 85999131

<b>Monto</b>	<b>\$ 40.00</b>
Costo de transacción	\$ 0.00
Fecha	22 dic 2025

---

**Cuenta origen**

Nombre	<b>Cevallos Alvarez Jeov...</b>
Número de cuenta	2200467620

---

**Cuenta destino**

Nombre	<b>Curicho Soria Johan ...</b>
--------	--------------------------------

Obs: Factura nnnn

## 3. Resultado Final

PA-1211-16LC  
3Hz (World Widely  
Black ...

Obs: Descripción de luz

**Condiciones:** Después de 90 días de reparado, se cobrará bodegaje de ley y no responderemos por los equipos que han sido abandonados.

**Recomendaciones Técnicas:** Si



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE