

Fjeldro Skiresort

Intern Vedligeholdelsesrapport

Dato: 11.02.2023

Godkendt af: Anders H.

1. Limbjerggård

Område: Gæstehytte/fællesområde

Status: Mindre reparationer

Observationer:

- Pejs eftersat og rensat. Normal mængde sod i skorsten.
- To løse gulvbrædder ved indgangspartiet er fastgjort.
- Vindueshaspe i fællesrummet var stramme efter fugt. Smurt og testet.
- Mindre revne i trappetrin til hems. Skal holdes under observation.
- Radiator i værelse 3 reagerer langsomt, men fungerer.

Udført arbejde:

- Fastgørelse af gulvbrædder.
- Smøring af vindueshasper.
- Rensning af pejs og askeskuffe.
- Midlertidig forstærkning af trappetrin.

Opfølgning:

Radiator i værelse 3 kontrolleres igen ved næste servicebesøg.

2. Opholdskælder Æblegården

Område: Nedre opholdsrum/aflåst læderafsnit

Status: Kun adgang efter aftrale med ledelsen

Observationer:

- Låsemekanisme ved hoveddør udskiftet efter gentagne fejlmeldinger.
- Slitage på dørkarm.
- Flere mærker på indersiden af dør er spartlet og malet over.
- Ekstra tæpper og foldemadrasser fundet i depotniche.
- Rengøringspersonalet har bedt om tydeligere instruktioner for, hvornår området må tilgås.

Udført arbejde:

- Ny låsecylinder monteret.
- Dørkarm slebet og lakeret..
- Ventilationsrist rensat.
- Nødudgang justeret og testet udefra.

Opfølgning:

Ledelsen bedes afklare, om Opholdskælder Æblegården fortsat skal stå registreret som opholdsrum, eller om området fremover skal klassificeres som personaleområde.