

BON DE RÉCEPTION

N° 363742

Ticket : WR-2026-000011

Informations Client

Nom / Raison Sociale	oussema
Adresse	la soukra
Téléphone	44123456
E-mail	oussema@gmail.com
Société	—
Type de client	Particulier
Service demandé	Réparation et dépannage
N° Ticket	WR-2026-000011

Informations Machine

Famille	IT
Type	Laptop
Marque	assus
Désignation	—
Référence	—
N° Série	—
Statut Pièces	Hors Garantie
Main d'œuvre	Hors Garantie

Description de la Panne

keyboard doesnt work

Accessoires de la Machine

chargeur

État de la Machine

—

Observations Client

—

Conditions Générales de Réparation

- Les délais de diagnostic varient entre 24 heures et 72 heures. Si la pièce est disponible, la réparation sera effectuée lors du diagnostic. Si la pièce n'est pas disponible, le client sera contacté.
- Pour les appels sous garantie, le délai d'attente est estimé entre 15 et 45 jours, en fonction de la disponibilité chez le fournisseur et des réglementations en vigueur.
- Pour les appels facturables, vous pouvez vous référer au devis.
- Si ces délais ne sont pas respectés ou en cas de comportement inapproprié de la part de vos vis-à-vis, veuillez adresser votre réclamation directement à l'adresse suivante : wiki.repair@wiki.tn
- Le matériel non récupéré dans un délai de 3 mois après notification sera considéré comme abandonné.

Signature du Magasin

Signature du Client

(Bon pour accord sur les conditions générales)