# Green - Pay

## RAPPORT DE ROUTINE

### Détails de la Routine

Numero Routine: ROUTINE-DE9A678B-C1FE-4422-B74F-0A027587DA76

**Date Routine:** 13/04/2024

**Point Marchand Routine:** CHINA MALL VGE **Latitude Marchand Routine:** 5.2973114754742 **Longitude Marchand Routine:** -3.972523960301

Veille Concurentielle Routine: MOOV

## **TPE Routine**

#### TPE 1

ID Terminal TPE: 1002932

État TPE: OK État Chargeur: OK

Problème Bancaire: NON

Description Problème Bancaire: N/A

Problème Mobile: NON

**Description Problème Mobile: N/A** 

#### TPE 2

ID Terminal TPE: 1002933

État TPE: OK État Chargeur: OK

Problème Bancaire: NON

Description Problème Bancaire: N/A

Problème Mobile: NON

Description Problème Mobile: N/A