

**Certificado de Termodestrucción****GENERADOR:****Empresa de Prueba de Coordenadas S.A.**

901.385.434-2

Ak 68 # 90 - 88, Bogotá, Cundinamarca, Colombia **Engativá****CONTACTO:**

rcaastro@drogueriportal80.com

302 414 5322

**TRANSPORTADOR:****Prosarc S.A. ESP**

900.079.188-0

kilómetro 6, vía a la mesa, sub estación Balsillas

**Mosquera Cundinamarca**

317 667 3032 – 317 667 3035

El **GENERADOR** entregó su(s) residuo(s) y/o desecho(s) a **Prosarc S.A. ESP.** para tratamiento de **TermoDestrucción** durante el día **2021-04-21**, de acuerdo con la información del servicio **#36824**:



RESIDUO	CORRIENTE	PESO
RESIDUO INFECCIOSO O DE RIESGO BIOLÓGICO VETERINARIA FUNERARIA DE ANIMALES	A4020	1.10 Kg.
Dotación industrial	N/A	1.20 Kg.
ANATOMOPATOLOGICOS	Y1	1.30 Kg.
		<b>Total: 3.6 Kg.</b>

**Observaciones:**

asdfghjkl

Para este proceso se registraron temperaturas no menores a 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas de enfriamiento y Depuración de Gases, con los cuales se presentaron emisiones atmosféricas dentro de los estándares permisibles, quedando un residuo consistente en cenizas calcinadas y dispuestas en un relleno industrial autorizado y legalizado.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resoluciones 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

  
**Jefe de Logística**  
**Director de Planta**  
**Cliente**

**Planta de procesos:** kilómetro 6, vía a la mesa  
sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**  
**Telefax:** (571) 742 5395 – 7425417  
**Celular:** 317 667 3032 – 317 667 3035

**Sede administrativa y comercial:**  
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**  
**PBX-FAX** 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895  
**www.prosarc.com**