## **Test Certificaat**



Keuringen uitgevoerd door: VDG Service bv, Ipperhoeve 14, 5254 JA, Haarsteeg, Nederland

**Uitgevoerd voor:** JVB Machinery,

Locatie: zeeland
Afdeling: van boekel

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

## **Object & Test details**

Objectnummer: 418845014 Getest door: ROY

Omschrijving: trilnaald Testinstrument: SafetyPAT 3140 48M-0117

Merk: lievers Testcodes:

Type:Testdatum:20-6-2024Serienummer:Volgende testdatum:20-6-2025

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed

**Notities:** 

Eindresultaat: Goed

Handtekening: Printdatum:25-6-2024