

# Test Certificaat

**Keuringen uitgevoerd door:** VDG Service bv, Ipperhoeve 14, 5254 JA, Haarsteeg, Nederland

**Uitgevoerd voor:** JVB Machinery,

**Locatie:** zeeland

**Afdeling:** van boekel

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140,  
met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

## Object & Test details

**Objectnummer:** 418845013

**Getest door:** ROY

**Omschrijving:** trilnaald

**Testinstrument:** SafetyPAT 3140 48M-0117

**Merk:** lievers

**Testcodes:**

**Type:**

**Testdatum:** 20-6-2024

**Serienummer:**

**Volgende testdatum:** 20-6-2025

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed

## Notities:

**Eindresultaat:** Goed

**Handtekening:**

Printdatum:25-6-2024