

# Test Certificaat

**Keuringen uitgevoerd door:** VDG Service bv, Ipperhoeve 14, 5254 JA, Haarsteeg, Nederland

**Uitgevoerd voor:** JVB Machinery,

**Locatie:** zeeland

**Afdeling:** van boekel

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140,  
met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

## Object & Test details

|                      |                   |                            |                         |
|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Objectnummer:</b> | 418800419         | <b>Getest door:</b>        | ROY                     |
| <b>Omschrijving:</b> | verlengkabel 400V | <b>Testinstrument:</b>     | SafetyPAT 3140 48M-0117 |
| <b>Merk:</b>         |                   | <b>Testcodes:</b>          |                         |
| <b>Type:</b>         | 32a               | <b>Testdatum:</b>          | 20-6-2024               |
| <b>Serienummer:</b>  |                   | <b>Volgende testdatum:</b> | 20-6-2025               |

| Test           | Resultaat | Eenheid | Status |
|----------------|-----------|---------|--------|
| Behuizing      |           |         | Goed   |
| Kabels/Snoeren |           |         | Goed   |
| Beschermingen  |           |         | Goed   |

## Notities:

**Eindresultaat:** Goed

**Handtekening:**

Printdatum:25-6-2024