

**1. Dados do Cliente:****Contrato:** MM2674**Unidade:** M2681**Nome do Ed.:** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**Endereço:** .. SAFS QUADRA ( SETOR DE ADMIN.FEDERAL SUL )  
7 QD.07;LT 1 E 2 ZONA CÍVICO - ADMINISTRATIVA -  
BRASILIA - DF - 70070600**2. Serviço Prestado:****Atendimento a chamado:** Elevador**Defeito:** 1502 - Folha de porta (52)**Falha:** 26 - Travado (26)**Fechamento:** Reparado**Descrição do serviço executado / a executar:**

Social 8 M2681, estava parado no 2 andar com as portas abertas devido um pedaço de corda ou barbante travando a parte de baixo da porta.

Horário de chegada 20:06

Horário de saída 20:26.

**Situação do Equipamento:** Em Funcionamento**Descrição do serviço executado / a executar:**

Social 8 M2681, estava parado no 2 andar com as portas abertas devido um pedaço de corda ou barbante travando a parte de baixo da porta.

Horário de chegada 20:06

Horário de saída 20:26.

**Situação do Equipamento:** Em Funcionamento**3. Executado por:****Nome:** JOSE MARCOS FRANCISCO DE OLIVEIRA **Chapa:** 750726**Data:** 23/07/2026**4. Visto do Cliente ou Representante:****Comentários do cliente:****Nome:** Kevin**Data:** 23/07/2026**e-mail:** sesen@tse.jus.br  
23/07/2026 20:14:06  
S 15° 48' 37,6974" W 47° 52' 18,9005"

Assinatura do Cliente

  
23/07/2026 20:21:02  
S 15° 48' 35,8146" W 47° 52' 17,4580"

Assinatura OTIS