

1. DATOS DEL CLIENTE Y UBICACIÓN

Cliente	Mario Cristanchi - Informática	Teléfono	3704306446
Dirección	Domingo French 1191	Ubicación Eq.	Habitación Trasera
Presupuesto (\$)	120000	Categoría	Mantenimiento

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (SPLIT)

Marca	BGH	Tecnología	☒ On-Off ☐ Inverter
Modelo	Alaska	Refrigerante	☒ R410A ☐ R22 ☐ R32
Capacidad	3550W	N° Serie	183ASS2077

3. PROTOCOLO DE MEDICIONES TÉCNICAS

Parámetro Operativo	Valor de Placa / Nominal	Lectura Inicial (Antes)	Lectura Final (Entrega)
Tensión de Línea (V)	220V	221V	222V
Consumo de Corriente (A)	2.2A		
Presión de Baja (Psi)	100PSI		
Temp. Entrada Evaporador (°C)	12°C		
Temp. Salida Evaporador (°C)	8°C		
Salto Térmico ΔT (Óptimo > 12°C)	4°C		
Aislación Térmica en Caños	Visual	☒ Regular ☐ Mala	☒ Corregido ☐ OK

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS

Unidad Interior (Evaporador)

- ☒ Limpieza a presión de filtros de aire
- ☒ Desinfección de serpentina
- ☒ Limpieza e inspección de turbina
- ☒ Limpieza y prueba libre de drenaje
- ☐ Control de sensores de temperatura

Unidad Exterior (Condensador)

- ☒ Limpieza de serpentina condensadora
- ☒ Inspección visual/física de capacitores
- ☒ Verificación y ajuste de bornes eléctricos
- ☒ Control de vibraciones
- ☐ Detección visual de fugas (rastros aceite)

5. DIAGNÓSTICO Y PRÓXIMO MANTENIMIENTO

- Equipo muy sucio, a causa de una obra realizada en el lugar.
- Aislamiento de caños mejorado.

Próxima Visita Sugerida: ☐ 6 Meses ☒ 12 Meses (Mantenimiento Programado)

Firma Técnico Responsable

Ver Historial