

1. DATOS DEL CLIENTE Y UBICACIÓN

Cliente	Carlos Daniel Olmedo	Teléfono	3704205339
Dirección	Pasaje Martinez entre Córdoba y Roca	Ubicación Eq.	Cocina
Presupuesto (\$)	71000	Categoría	Reparación

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (SPLIT)

Marca	WHIRPOOL	Tecnología	☐ On-Off ☒ NoFrost
Modelo	WRM4201	Refrigerante	☐ R404a ☒ R600a ☐ R134a
Capacidad	154W / DEFROST 160W	N° Serie	JB1858080

3. PROTOCOLO DE MEDICIONES TÉCNICAS

Parámetro Operativo	Valor de Placa / Nominal	Lectura Inicial (Antes)	Lectura Final (Entrega)
Tensión de Línea (V)	222V		
Consumo de Corriente (A)	0.7A		
Presión de Baja (Psi)	- 5 / - 10 PSI		
Temp. Entrada Capilar (°C)	- 22°C		
Temp. Retorno Evaporador (°C)	5°C		
Salto Térmico ΔT °C	27°C		
Suciedad del Condensador	Visual	☐ Regular ☒ Mala	☒ Corregido ☐ OK

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS

Unidad Interior (Evaporador)	Unidad Exterior (Condensador)
☐ Control de burletes ☒ Desinfección de serpentina ☒ Limpieza e inspección de turbina ☒ Limpieza y prueba libre de drenaje ☐ Control de sensores de temperatura	☒ Limpieza de serpentina condensadora ☐ Inspección visual/física de conexiones ☐ Verificación y ajuste de bornes eléctricos ☒ Control de vibraciones ☒ Detección visual de fugas (rastros aceite)

5. DIAGNÓSTICO Y PRÓXIMO MANTENIMIENTO

- Solucionado el problema de drenaje del equipo. Se obstruyó con suciedad y hielo , no podía desagotar.
- Limpieza de serpentina evaporadora, condensadora y motor.
- Se instaló un nuevo fusible térmico.

Próxima Visita Sugerida: ☐ 6 Meses ☒ 12 Meses (Mantenimiento Programado)

Firma Técnico Responsable

Firma Cliente de Conformidad

Ver Historial