

PROCES VERBAL SOUPAPE

CLIENT : RAYONIER
UNITE : LESSIVEUR 9

IDENTIFICATION SOUPAPE

P-V N° : 34269

REPERE SOUPAPE : SV 109 B **MARQUE** : LESER DE
TYPE : : 10792760 **DN ENTRÉE** : 2"1/2 SE
FLUIDE UTILISATION : ☐ uide **DN SORTIE** : 4" RF
☐ leur **N° DE SÉRIE** : 4414-4684 RTJ
☐ : **DIAMETRE ORIFICE** : 60 mm NPT
☐ gène **DEGRAISSAGE OXYGENE** : ☐ oui ☒ non Clam
PREPOTEST / :

OBSERVATIONS AVANT DÉMONTAGE

COMPTE RENDU

| | INEXISTANT | BON | FELE | ENCRASSE | YDÉ/ CORRO | MARQUE | REPLACÉ | USINÉ | prévoir remplacement |
|--------------------|------------|-----|------|----------|------------|--------|---------|-------|-------------------------|
| ETAT EXTERNE | | X | | | | | | | |
| ETAT INTERNE CORPS | | X | | 1 | | | | | |
| RESSORT | | X | | | | | | | |
| TIGE | | X | | | | | | | |
| BUSE | | | | | | X | | X | |
| CLAPET | | | | | | X | | X | |
| SOUFFLET | X | | | | | | | | |

1 : Dégradation n'affectant pas l'intégralité de la soupape

2 : Dégradation susceptible d'affecter l'intégralité de la soupape à court ou moyen terme

3 : Dégradation affectant l'intégralité de la soupape et interdisant sa remise en service en l'état

OBSERVATIONS

PRESSION DE RETARAGE (Début ouverture) : 8 b **FLUIDE** ☒ ☐ U

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------|---|---|---------|
| REFERMETURE | : | 7,890 b | MANOMETRE | : | × | P43 |
| ÉTANCHÉITÉ | : | 7 bulles/mn | | | | |
| DATE DE RETARAGE | : | 02/02/2021 | RESPONSABLE ESSAI | : | | LACOSTE |
| | | | VISA | : | | |

Nous, soussignés, SCOP SCMIRA, attestons que nous avons remis en état la soupape conformément aux exigences contractuelles et à notre Instruction I P3-01

Le Responsable,



ps



