

## Camin Cargo Control de México Coatzacoalcos S.A de C.V.

Inspección de cargas, Perítaje, Consultorías, Análisis de laboratorio

Producto	Turbosina	Cliente	Pemex Refinación
instalación	LENDAUFATOS V SEAULLIOS AUXILIANES	Destino	Asa
Fecha de Balance	09 - FEDNENO - 2015	CCC Referencia	111- 15-080
Ref. Cliente	46000 25 603	Inspectores	JOEL (NUI ANNEOIN

CERTIFICADO DE CANTIDAD DETERMINADA POR TURBINA No 0042 Inicia Operaciones **Termina Operaciones** 00:00 **Datos Generales** ID del Equipo UTA- 14 ID de Turbina FT- 14018 Medidor Temp. °C 20.4 Grav. Esp. A 20/4 °C 0.7938 D. 792 7 Indicador de Turbina Lectura Inicial **Lectura Final** Vol. Natural (Lts) 842392 839533 400 900 Volumen a 20 °C (Lts) 840916 , 500 . 700 **Cantidad Total Recibida** Vol. Natural (Lts) Volumen a 20 °C (Lts) 2, 859 , 500 2, 858. 900 PRODUCTO VELLEX EU ASA V LOTE OOL OF TUIL . VOIUMEN CONNESPUNDITUTE Representante de ASA Camin Cargo Control de México

Coatzacoalcos S.A. de C.V.

F-T-06