



6616 - FULL - VAREJO - 13/11/2024



369

Por: Eder Noba (eder.s.noba@gmail.com)

Em: 13/11/2024 13:02

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ


Local

Nome 6616 - FULL - VAREJO	Endereço Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 5245 - São Vicente, Gravataí - RS, 94060-001, Brasil
------------------------------	---

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE G.G Luiz	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 13/11/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 13/11/2024
-----------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
1

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL




FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 Casa de máquinas	TAG DO CONTROLADOR 1 End: 12
--	---------------------------------

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



LOCAL DO CONTROLADOR 2
Não há

TAG DO CONTROLADOR 2
Não há

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
Não há tag

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
End: 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE




FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)




FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
End: 15

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Frente caixas


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89661808100901318327

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
6616_1_no_00	Remota Light	18/11/2024, 11:24:42	Ativo	Ok
6616_1_no_10	Q9BT	18/11/2024, 11:24:42	Ativo	Ok
6616_1_no_11	QFAC	18/11/2024, 11:24:42	Ativo	Ok
6616_1_no_12	Maquina 01	18/11/2024, 11:24:42	Ativo	Ok
6616_1_no_15	Sala Online	18/11/2024, 11:24:42	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Eder noba

DOCUMENTO RG
4066397987

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-29.9341959, -51.0468705 (-29.9341959; -51.0468705)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
13/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
G Nádia Corrêa

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
003663846

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
13/11/2024