



BANCO ITÁÚ > 5659 - Cascadura - Full - Varejo



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 22/07/2024 10:31

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITÁÚ

Local

Nome BANCO ITÁÚ > 5659 - Cascadura - Full - Varejo	Endereço PCA N SRA DO AMPARO 32, RJ
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE ALEXANDRA	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 22/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 22/07/2024
------------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
03

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL




FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
TÉRREO ATRÁS DOS CAIXAS

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ. 01 END. 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



LOCAL DO CONTROLADOR 2
PRIMEIRO ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ. 02 END. 13

TAG DO CONTROLADOR 3
MAQ.03 END.14

SALA ELETRICA

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END.10

SALA ONLINE

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK

END 15

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



TAE

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA




FOTO DO CHIP ANTIGO




FOTO DO CHIP NOVO




89551808100576497513

IMEI DO CHIP

89551808100576497513

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
5659_1_no_00	Remota Full	23/07/2024, 08:57:27	Ativo	Ok
5659_1_no_10	QGBT	23/07/2024, 08:57:27	Ativo	Ok
5659_1_no_11	QFAC	23/07/2024, 08:57:27	Ativo	Ok
5659_1_no_12	Maquina 01	23/07/2024, 08:57:27	Ativo	Ok
5659_1_no_13	Maquina 02	23/07/2024, 08:57:27	Ativo	Ok
5659_1_no_14	Maquina 03	23/07/2024, 08:57:27	Ativo	Ok
5659_1_no_15	Solo Online	23/07/2024, 08:57:27	Ativo	Ok

OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



BI102973

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
ISRAEL PORTUGAL

DOCUMENTO RG
256703984

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
ALEXANDRA DE CARVALHO

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
007308331

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
22/07/2024